

附件

郑州市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-047	9月15日	郑州市	经济技术开发区	京航办事处	中亚建设集团有限公司(新建汽车隔音垫及内饰件基地工程施工工地)	中国河南省郑州市中牟县浔江东路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业。存在问题：1. 在靠近主要施工地点(工地西面)增设一条车辆出入道路，但没有设置车辆冲洗台；2. 部分沙土未覆盖；3. 围挡外堆放有大量沙土。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日