## 附件

## 郑州新郑市督办问题清单

编号	检查时 间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-0	28 9 月 8 日	郑州市	新郑市	八千乡(华 夏大道 /225 省道 西侧)	八千乡 无名模 型加工 厂	中国河南省郑州市新郑市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该企业正任生产。存在问题: 露 天喷漆,有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行,收集 后的废气经处理达标后排 放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第 一百零八条,立案处罚。	10月20日

编号	检查时 间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-057	9月15 日	郑州市	新郑市	龙湖镇于寨村	龙湖镇 赵左左 汽修厂	中国河南 省郑州市 新郑市 Y015		现场检查时,该企业正在营业。存在问题:1. 正在给车牌豫 A785EV 的车尾进行喷漆作业,漆色为灰色,未安装 VOCs 收集处理设施,有机废气直排; 2. 喷漆作业人员当场将喷枪中的漆料倾倒地上,督查人员手摸喷漆处,漆料未干。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行,收集 后的废气经处理达标后排 放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第 一百零八条,立案处罚。	10月20日
HN-07-058	9月15 日	郑州市	新郑市	薛店镇枣 园路	河 南天	中国河南 省郑州市 新郑市薛 店镇	其他涉气环 境问题	现场检查时,该公司未生产。信访投诉内容基本属实。具体情况:杆件车间外围(后面)西边堆放有黄漆储存罐及不明物质储存桶,数量多个,罐内有残留漆,漆溢流到地上,质软状态,桶内存有不明物质,督查人员现场能够闻到刺鼻的气味;杆件车间内存放有大量化学品(环氧树脂、环氧树脂固化剂、苯乙烯、溶于甲基丙烯酸酯/丙烯酸酯的丙烯酸酯聚合物溶液等),车间内有刺鼻气味。	调查核实,责令整改。	10月20日
HN-07-059	9月12 日	郑州市	新郑市	和庄镇	学东目储新属限对院延中粮直有司)	中国河南 省郑州市 新郑市神 州路	建筑工地未落实"六个百分百"要求		进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实"六个百分之百"要求,加强工地扬尘控制。	

编号	检查时 间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-060	9月9日	郑州市	新郑市	城关乡(蓝 晶路东/蓝晶 啤酒厂东 南面)	城 关 乡	中国河南 省郑州市 新郑市	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,大量石磨粉堆露天堆放,未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	9月30日
HN-07-061	9月6日	郑州市	新郑市	郭店镇司 洼村(107 国道东侧 小强汽修 北侧)	郭 司 无 旧 按 田	中国河南 省郑州市 新郑市 G107(京深 线)	工业粉尘无	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:1. 该厂露天堆放大量废旧木材和已粉碎的木屑;2.粉碎作业过程中碾压破碎工序和传送带工序未采取防尘措施,虽然已安装有喷淋降尘措施,但现场检查时,喷淋设施未工作,大量粉尘无组织排放。	安装或完善污染治理设施, 确保工艺过程产生的粉尘 和气态污染物有效收集处 理。	9月30日
HN-07-062	9月4日	郑州市	新郑市	孟庄镇碾 卢村	孟庄镇 碾卢村 无名彩 板房厂	中国河南 省郑州市 新郑市	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现,该企业正在生产。存在问题:有 露天喷漆痕迹,污染周边环境。	含 VOCs 物料的生产、存储 采用密闭工艺或在有集气 系统的密闭空间进行,收集 后的废气经处理达标后排 放。存在违法生产行为的, 依据《大气污染防治法》第 一百零八条,立案处罚。	10月20日

编号	检查时 间	城市	县区	乡镇	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-063	9月4日	郑州市	新郑市	孟庄镇北 常口村	河畅 达物流园产业 水园 区 工地	中国河南 省郑州市 新郑市	落实"六个	1.4.男用路术伸化,未建生物/用先半台,3.末	气污染防治法》第一百一十	9月30日