

附件

郑州荥阳市督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-064	9月15日	郑州市	荥阳市	崔庙镇	马寨村西侧无名石料厂	中国河南省郑州市荥阳市荥丁路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时停产，该举报件属实。督查组现场核查时发现如下问题：该石料加工厂没有任何手续。破碎，物料输送均露天作业。物料露天堆放，扬尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日
HN-07-065	9月11日	郑州市	荥阳市	贾峪镇	同强混凝土有限公司	中国河南省郑州市荥阳市X032(桃贾路)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，该企业未生产。存在问题：1.料露天堆放，部分未覆盖；2.料仓玻璃破损，未全封闭；3.有多处废砂土料、渣随意倾倒厂区外侧；5.制砂车间无环评手续，现场有生产迹象，未见防尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-066	9月6日	郑州市	荥阳市	荥阳市豫龙镇	江河重工集团有限公司	中国河南省郑州市荥阳市织机路	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业未生产。存在问题：工人直接在厂房内喷漆，有机废气直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月20日
HN-07-067	9月5日	郑州市	荥阳市	荥阳市汜水镇	汜水河汜水镇滹沱村至入黄河口段治理工程施工三标	中国河南省郑州市荥阳市	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地未作业，工地施工单位为河南省水利第二工程局。存在问题：大面积土方露天堆放，未采取防尘降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-068	9月4日	郑州市	荥阳市	荥阳市高山镇	永联炭素制品有限公司	中国河南省郑州市荥阳市X019	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：脱硫喷淋液 PH 值探头呈酸性，PH 值为 6.32 和 5.37。	调查核实，依法查处，符合移送公安机关行政拘留条件的，及时移送。	10月20日