

附件

郑州市中牟县督办问题清单

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-069	9月14日	郑州市	中牟县	郑州国际文化创意产业园	富贵二路道路工程（中国水利水电第十一工程局有限公司）	中国河南省郑州市中牟县文通路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地正在作业，针对投诉的道路施工扬尘问题，未采取有效的防尘降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-070	9月10日	郑州市	中牟县	青年路街道办事处	S223北三官庙桥（中国石油加油站正对面）贾鲁河改造工程建筑工地	中国河南省郑州市中牟县S223	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1. 未完全围挡；2. 渣土堆未完全苫盖；3. 未采取湿法作业；4. 未设置车辆进出冲洗台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日

编号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	问题类型	存在问题	整改要求	完成时限
HN-07-071	9月10日	郑州市	中牟县	雁鸣湖镇	雁鸣湖镇中心学校门口对面东干渠东北角施工工地	中国河南省郑州市中牟县中东公路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：1 未采取湿法作业；2. 没有设置车辆进出冲洗台。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日
HN-07-072	9月10日	郑州市	中牟县	雁鸣湖镇	中东公路与狼东路交汇路段	中国河南省郑州市中牟县	其他涉气环境问题	经现场检查，发现该路段存在的问题：该路段是沙土路，路面和周边积尘较厚，渣土车和其他车辆通过时，造成扬尘扩散严重，已对周边环境造成重大扬尘污染。	调查核实，责令整改。	10月20日
HN-07-073	9月6日	郑州市	中牟县	姚家镇	国道310姚家镇联桥一标段项目	中国河南省郑州市中牟县S223	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业，位于S223省道及G310交叉口的东南侧，存在问题：1. 没有百分百围挡；2. 渣土露天堆放，未采取防尘降尘措施；3. 未采取湿法作业；4. 未设置车辆进出冲洗台；5. 渣土运输车未采取密闭措施，现场扬尘污染严重。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	9月30日