

附件

唐山市古冶区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-112	9月25日	唐山市	古冶区	卑家店镇	唐山鹤兴废料综合利用科技有限公司	中国河北省唐山市古冶区红北道北	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，现场发现问题：1. 场地内有物料堆存，无防风抑尘苫盖措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-113	9月19日	唐山市	古冶区	卑家店镇	唐山先隆纳米金属制造股份有限公司	中国河北省唐山市古冶区G205(山深线)	排污口不规范	现场检查时发现，该企业制带车间正在生产，熔炼车间熔炼炉、熔炼锅等设备有余温属临时停产，存在问题：1. 企业排气口设置不规范，未按照环评批复要求设置15米高排气筒，现场排气筒仅约3米；2. 企业在现有布袋除尘设施旁设置有一软管，用于排气；3. 车间内废气收集管道存在一个未封闭旁路，废气不能做到完全收集。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-114	9月30日	唐山市	古冶区	大庄坨乡	古范路与南外环路交叉口西南550米无名煤堆场	中国河北省唐山市古冶区S262(迁曹线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,厂区内存大量煤炭,拖拉机正在进行晒煤,发现问题:1.大面积煤炭堆存未覆盖,堆场内部无防风抑尘措施;2.厂区出入口未设置轮胎冲洗装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
HB-08-115	9月24日	唐山市	古冶区	大庄坨乡	兰亭华府二期工地西侧无名渣土场	中国河北省唐山市古冶区林西道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现,该物料堆存场地铲车正在施工作业,存在问题:1.场地内有大量建筑垃圾弃土堆存,无任何防风抑尘措施;2.路面未硬化,有大量尘土洒落。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
HB-08-116	9月18日	唐山市	古冶区	大庄坨乡	唐山市长燃煤炭洗选有限公司	中国河北省唐山市古冶区大庄坨乡小雷庄村西	工业粉尘无组织排放	检查时发现,该企业正在生产,存在问题:1.未进行环保“三同时”验收;2.大面积场地未硬化,大量煤尘撒落;3.场区超过约2000平方米煤堆未采取防尘措施;4.场区外车辆冲洗设施闲置,格栅下煤泥已结板;5.部分煤堆防尘网已破损。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-117	9月26日	唐山市	古冶区	范各庄镇	唐山市古冶区滦有商贸有限公司	中国河北省唐山市古冶区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该企业正在生产，发现问题：1. 筛分及装卸作业过程均未进行粉尘收集处理，无喷淋设施；2. 厂区内煤炭储库未按环评要求进行封闭，大面积煤炭露天堆存，无任何防风抑尘苫盖措施；3. 煤炭储库内未发现电伴热雾化喷淋设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日