

附件

唐山遵化市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-161	9月30日	唐山市	遵化市	马兰峪镇	遵化市巨特源保温材料有限公司	河北省唐山市遵化市堡东线	未安装治污设施	经现场检查,该企业未生产。存在问题:环评批复要求建设三台裁板锯(实际建有5台),两台裁板锯安装于厂房外,未安装粉尘收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日
HB-08-160	9月29日	唐山市	遵化市	西留乡村	遵化市十八里恒盛砂砖厂	河北省唐山市遵化市	排污口不规范	经现场检查,该企业未生产,生产车间配有布袋除尘器,堆料厂设有喷淋设施。项目环境影响报告经遵化市环保局于2018年4月13日批复。存在问题:排气口高度不足15m。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日