

附件

邯郸市峰峰矿区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-582	9月22日	邯郸市	峰峰矿区	大峪镇	邯郸市峰峰华明煤电业有限公司	河北省邯郸市峰峰矿区大峪镇北涧沟村西	其他涉气环境问题	此项工作属于交办案件核查，主要核查环保落后工艺。企业提供了2018年1、2季度的检测报告，根据检测报告检测结果达标。现场检查期间该企业正在生产，有以下问题：1. 存在落后环保工艺，主要表现在工厂铁皮焦炭仓和2、3号焦炭转运站通过管道连接至泡沫除尘器，与排污许可证副本中2个焦仓、3个焦炭转运站产生废气均通过一套泡沫除尘器排放不一致。	调查核实，责令整改。	10月31日