

附件

邯郸市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-590	9月20日	邯郸市	经济技术开发区	南沿村镇	省道 s240 新乐至临漳公路邯邢界至 309 国道改造工程 sg~2 标段	中国河北省邯郸市永年县邯临线	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,发现该建筑工地存在以下问题:1. 车辆出入口未建车辆冲洗平台; 2. 渣土未进行覆盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
HB-08-591	9月21日	邯郸市	经济技术开发区	社会事务局	太极路公路段工地	河北省邯郸市邯郸县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在作业,未设置围挡,部分渣土未苫盖。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日
HB-08-592	9月19日	邯郸市	经济技术开发区	小西堡乡	农贸市场建筑工地	中国河北省邯郸市永年县 S311	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地未设置围挡,未安装车辆冲洗平台,进出主要道路未硬化,物料未苫盖,未严格落实“六个百分之百”要求。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月15日