

附件

廊坊市广阳区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-211	9月23日	廊坊市	广阳区	白家务办事处	廊坊市广阳区灵山连发建材厂	河北省廊坊市广阳区	工业粉尘无组织排放	现场检查时企业正在进行生产，发现问题如下：1. 皮带输送机出口处和进料处未封闭，粉尘直排严重；2. 配料站的投料口喷淋设施未进行喷淋作业；3. 场地路面扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-212	9月23日	廊坊市	广阳区	白家务办事处	廊坊市广阳区灵山连发建材厂后院的水泥粉磨站	河北省廊坊市广阳区	排污口不规范	现场检查时正在进行生产，粉磨站预粉磨系统（立磨机）排气筒高度未达到15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-229	9月23日	廊坊市	广阳区	白家务办事处	渣土运输车(冀E97121)	河北省廊坊市广阳区	物料堆场未落实扬尘治理措施	督查组在武榆线由西向东放心巡查时发现, 车牌号为冀 E97121 的渣土运输车为覆盖上路行驶。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式; 块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网, 并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的, 依据《大气污染防治法》第一百一十七条, 立案处罚。	10月15日
HB-08-213	9月28日	廊坊市	广阳区	北旺乡	廊坊市慧谷工贸有限公司	河北省廊坊市广阳区武榆线	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产, 存在以下问题: 1. 电镀一车间正在生产, 酸雾污染防治设施未开启; 2. 酸雾净化塔未按环评要求建设 15 米, 实际建设 8 米; 3. 电镀二车间只安装废气收集排放设施, 未安装废气处理设施。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	10月31日
HB-08-214	9月28日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊市广阳区武榆线恒泰西街路边无名家具厂	中国河北省廊坊市广阳区武榆线	未安装治污设施	现场检查时, 该厂正在生产, 主要进行家具加工生产, 发现问题: 1. 在木材切割打磨工序未安装除尘设施; 2. 有家具喷漆、刷漆工序, 无污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-218	9月28日	廊坊市	广阳区	九州镇	忠式一品家具有限公司	河北省廊坊市广阳区武榆线	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在进行生产，发现问题如下：车间内只在切割机处配备了一台双筒布袋除尘器，其余机器未配备除尘设施，粉尘无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-227	9月27日	廊坊市	广阳区	九州镇	石灰运输车(冀R6K0J5和冀R2V272)	河北省廊坊市广阳区	渣土车覆盖不完全	督查组在王玛村民委员会门口石灰堆放点检查时，发现两辆车牌号分别为冀R6K0J5和冀R2V272的石灰运输车辆未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
HB-08-228	9月27日	廊坊市	广阳区	九州镇	王玛村民委员会门口石灰销售点	河北省廊坊市广阳区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在进行经营，发现如下问题：场地无围挡，石灰料堆无苫盖，铲装作业无抑尘措施，现场扬尘严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-219	9月23日	廊坊市	广阳区	九州镇	廊坊市茂源物流有限公司	河北省廊坊市广阳区廊涿公路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在作业，该砂石场位于物流园内部，砂石物料露天堆放，筛沙机露天作业，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-208	9月19日	廊坊市	广阳区	万庄镇	采留线宝生加油站东北方向500米处一无名塑料加工厂	河北省廊坊市广阳区采留线	工业粉尘无组织排放	现场检查时，采留线宝生加油站北50米处的岔路口向东500米处，路右侧（南侧）有一家废旧塑料加工点，检查时正在生产，发现问题如下：该加工点无环评和营业执照，从事收集利用垃圾、废物中的塑料成份，通过筛选、切割、挤压、破碎等工序生产塑料原料，加工过程产生的粉尘未进行收集处理，呈无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-209	9月19日	廊坊市	广阳区	万庄镇	无名垃圾堆场	中国河北省廊坊市广阳区	露天焚烧	现场对采留线附近垃圾露天堆场检查时发现正在焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-210	9月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇	大伍龙一村一无名木材加工厂	河北省廊坊市广阳区顺昌街	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该木材加工厂正在生产，厂区内木屑露天堆放，木材锯料处粉尘无组织排放，未采取有效收集处理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-215	9月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇李纪营村东口无名木材加工厂	河北省廊坊市广阳区顺昌街	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该木材加工厂正在生产，厂区内木屑露天堆放，木材锯料处粉尘无组织排放，未采取有效收集处理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-216	9月27日	廊坊市	广阳区	万庄镇	沙石运输车（冀R1K6R5）	河北省廊坊市广阳区万潘线	渣土车覆盖不完全	督查组在万庄镇柳林马房村检查时，发现一辆车牌号冀R1K6R5的砂石运输车未覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-217	9月27日	廊坊市	广阳区	万庄镇	广阳区墨其营村无名砖瓦厂	河北省廊坊市广阳区廊万路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该无名砖瓦厂位于广阳区墨其营村东南口，处停厂状态，厂内原煤露天堆放，建有一个柴油加油点，具备加油功能；在该砖瓦厂的后院发现一个0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
HB-08-220	9月27日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇潘村无名冷柜加工厂	河北省廊坊市广阳区万潘线	未安装治污设施	现场检查时正在生产，主要生产制作冷柜，主要有切割、打眼、喷烤漆等工序。发现如下问题：1. 生产过程产生的粉尘和有机废气未进行收集处理，直接排放；2. 无营业执照和环评手续。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-08-221	9月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市万云面粉有限公司	河北省廊坊市广阳区圣武街	工业粉尘无组织排放	现场检查时未生产，该企业为粮食加工厂，有小麦和玉米两条加工生产线/厂房，玉米面加工生产线废气未进行有效收集处理，只经重力除尘室后直接排放，粉尘排放明显，小麦面生产线配套有一旋风除尘设施，除尘器排气筒高度不够。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-222	9月27日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇洁康洗浴中心	河北省廊坊市广阳区	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时，该洗浴点已安装了天然气瓶作为燃料的燃气锅炉，但原来使用的0.5蒸吨以下的燃煤锅炉仅断开出水管道，未对该锅炉烟囱及管道进行切割移位，随时有复用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
HB-08-223	9月27日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市梓俊建筑工程有限公司	河北省廊坊市广阳区德辉路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在营业，发现如下问题：场地无围挡，物料露天堆放，两台筛沙机未安装粉尘处理装置。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-224	9月30日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇齐家营露天秸秆焚烧点	河北省廊坊市广阳区恒远五街	露天焚烧	现场检查时，该秸秆焚烧点正在燃烧，周边还有燃烧完的痕迹。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-225	9月19日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇柏顺饭庄	河北省廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现该饭店正在生产经营，现场发现问题：饭店内有4台1蒸吨以下的燃煤锅炉，东西两边锅炉房内各有一台但未使用，院坝场地上的2台燃煤锅炉露天摆放，其中一台正在烧煤使用，旁边有煤块堆放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
HB-08-226	9月19日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市京诺家具有限公司	廊坊市广阳区万庄镇指挥营村小者场2号	未安装治污设施	现场检查发现该家具厂正在生产，现场发现如下问题：该家具厂木材切割加工车间见有4台切割设备，其中有一台切割机配套装有布袋收尘器，另外三台切割机未安装收尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日