

# 附件

## 晋城市经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-212	9月17日	晋城市	经济技术开发区	经开区	黄华街南段延伸工程	中国山西省晋城市城区X747	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时该工地未施工。存在以下问题：1. 主要道路未硬化。2. 大量裸土未覆盖。3. 进出口无车辆冲洗平台。4. 多次作为问题案件上报后至今仍未整改。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
SX-08-213	9月19日	晋城市	经济技术开发区	兰花路	晋城市华洋汽车销售服务有限公司	山西省晋城市城区兰花路北段	未落实VOCs整治要求	检查时，该单位喷漆作业已经结束。该单位有烤漆房2台，配备2套废气收集处理设施，工艺为活性炭吸附。现场检查发现如下问题：1. 该单位废气处理设施排气筒采样孔未封闭，存在部分废气无组织排放。2. 部分车部件未在烤漆房内烤干，现场发现有未干部件在厂房内进行烘烤，烘烤过程存在废气无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日