

附件

石家庄市高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-001	9月20日	石家庄市	高新技术产业开发区	郝马镇	奥星制药工艺系统(石家庄)有限公司	中国河北省石家庄市栾城县	未安装治污设施	检查时该企业正在生产,主要生产制药设备,刷胶工序应安装 VOCs 治污设施,现场工人正在进行刷胶作业,未安装治污设施;切割设备已安装收尘设施,但收尘管道与设备处于脱离状态,不能有效收集粉尘,地面有积尘。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日
HB-08-002	9月20日	石家庄市	高新技术产业开发区	郝马镇	石家庄朗迪叶轮机械有限公司	中国河北省石家庄市栾城县同济大道	未安装治污设施	检查时该企业正常生产,注塑及热熔工段产生 VOCs,已安装收集及处理设施,但焊接工序未安装任何治污设施,正在作业。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-003	9月19日	石家庄市	高新技术产业开发区	太行街道办事处	高新区万荣印刷厂	中国河北省石家庄市裕华区G307(歧银线)	未安装治污设施	现场检查时,该企业位于已取缔关停的万龙印刷公司院内西侧。存在问题:1. 该企业通过万龙印刷厂区暗门进入该企业厂房,进入厂房后工人全部撤离,但车间内存在刺鼻气味,机器存有余温,现场发现自2018年8月至今大量订单及产品,有明显生产痕迹;3. 该厂变电箱已由当地政府部门查封,但现场发现在封条未拆除的情况下变电箱仍处于可以工作状态;4. 现场有大量已开启的彩墨桶,彩色印刷机器应安装VOCs治污设施,未安装任何污染防治设施;5. 喷粉设备应安装收集、除尘设施,该企业只安装了收集设施,现场发现机器周边充满粉尘,未起到收集效果,且未安装任何处理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日
HB-08-004	9月19日	石家庄市	高新技术产业开发区	太行街道办事处	河北国源电气股份有限公司	石家庄高新区湘江道319号18号楼	未安装治污设施	检查时该企业正在生产,存在问题:1. 现场检查时该企业焊接工序正在作业,未安装治污设施。2. 手工焊作业区检查时虽未进行作业,但未安装任何治污设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-006	9月17日	石家庄市	高新技术产业开发区	太行街道办事处	博深工具股份有限公司	河北省石家庄市高新区海河道10号	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产，喷涂区，两间手工喷涂工序中产生粉尘，未配套安装治污设施，手工喷涂间周围及玻璃墙壁有色粉尘随处可见。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-08-007	9月17日	石家庄市	高新技术产业开发区	太行街道办事处	石家庄金山变压器有限公司	中国河北省石家庄市裕华区湘江道	工业粉尘无组织排放	检查时该企业正在生产，存在问题：1. 无环评手续；2. 一台雕刻机，在雕刻切割工序中产生粉尘，配套安装粉尘收集装置，管道脱落、无集气罩，不能有效收集粉尘，地面存有积尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-008	9月25日	石家庄市	高新技术产业开发区	长江街道办事处	石家庄启宏新材料有限公司	中国河北省石家庄市裕华区天山大街54号	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产，密炼工段产生粉尘，已安装收集处理设施，但收集效果不好，生产装置周围可见大量粉尘；挤出、发泡工段产生有机废气，已安装收集处理设施，现场检查UV处理设施处于停用状态，有机废气未经处理直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日