

附件

石家庄市灵寿县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-024	9月19日	石家庄市	灵寿县	岔头镇	渣土运输车(冀A808SG)	河北省石家庄市灵寿县S201	渣土车覆盖不完全	督查组在灵寿县岔头镇巡查时,发现渣土运输车(冀A808SG)从主干道运到无名砂石厂未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
HB-08-025	9月19日	石家庄市	灵寿县	岔头镇	灵寿县岔头镇岔头大桥附近无名沙石场	中国河北省石家庄市灵寿县S201	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时在生产,作业现场未湿法无防扬尘措施,非作业区砂石未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-026	9月22日	石家庄市	灵寿县	陈庄镇	渣土运输车(冀A96187)	中国A96187 河北省石家庄市灵寿县G207(锡海线)	渣土车覆盖不完全	督查组在G207陈庄镇陈庄大桥路段巡查时发现车牌号为冀A96187的渣土运输车未苫盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日
HB-08-027	9月20日	石家庄市	灵寿县	慈峪镇	灵寿县茂盛矿业有限公司	中国河北省石家庄市灵寿县S201	未安装治污设施	现场检查时未生产，存在问题：1.公司在2个仓库内分别新建有筛分和包装生产线，无环保手续(新建生产线)，未安装除尘设施；2.现场检查时刚停止生产，粉尘无组织排放严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-08-028	9月20日	石家庄市	灵寿县	南寨乡	石家庄景琨建材有限公司围墙东侧砂石料堆场	中国河北省石家庄市灵寿县S201	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-029	9月19日	石家庄市	灵寿县	寨头乡	河北冀通路桥建设有限公司	中国河北省石家庄市灵寿县G207(锡海线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，存在问题：1. 污染治理设施未经许可擅自停运(进出车辆冲洗设施未运行，检查时有车辆出入未开启)；2. 物料堆场未覆盖，未采取防扬尘措施；3. 配料仓未安装除尘设施；4. 物料皮带输送廊道未密闭，现场粉尘无组织排放严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日