

附件

石家庄市栾城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-033	9月25日	石家庄市	栾城区	柳林屯乡 岗头村	徐建华沙 石场	中国河北省 石家庄市栾 城区柳林屯 乡岗头村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，物料露天堆放，露天筛分 作业，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月15 日
HB-08-034	9月19日	石家庄市	栾城区	楼底镇	石家庄市 常胜鞋业 有限公司	中国河北省 石家庄市栾 城区楼底镇 段同村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产。存 在问题：橡胶密炼、开炼、硫化、刷胶 粘合过程中产生的非甲烷总烃、硫化 氢、甲苯、二甲苯、臭气浓度等废气收 集管道破裂，UV 光氧催化装置处理效果 极差，现场气味刺鼻。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	10月31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-035	9月18日	石家庄市	栾城区	楼底镇	河北宜佳涂料科技有限公司	中国河北省石家庄市栾城区东许营村北中心路5号	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业未生产，存在问题： 1. 生产涂料产生的甲苯、二甲苯等有机废气采用活性炭吸附，但活性炭长期不更换（2年）；2. 现场有临时停产规避检查嫌疑。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日