

附件

石家庄市长安区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-083	9月20日	石家庄市	长安区	高营镇	体育北大街临时渣场	中国河北省石家庄市长安区体育北大街北高营镇西古城村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该渣场作业扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-090	9月20日	石家庄市	长安区	高营镇	长安区体育北大街瀚唐小区南侧无名私人家具作坊	中国河北省石家庄市长安区体育北大街瀚唐小区南侧小路西行一百米处	未安装治污设施	现场检查时，该作坊主要从事家具生产加工，切割、胶合木板工序均未安装环保措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-005	9月18日	石家庄市	长安区	南村镇	河北汇美金属制品有限公司	和平东路中侨能源长兴站西侧	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题:1.企业正在进行焊接作业，未安装治污设施；2.现场检查时该企业虽然未进行喷漆作业，但有喷漆作业痕迹，无任何VOCs治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-08-086	9月21日	石家庄市	长安区	南村镇	石家庄特恩塑料科技有限公司	中国河北省石家庄市长安区南村镇北五女村东	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业车间内正在生产作业，注塑机废气收集链接管道破损，不能有效收集废气。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-092	9月21日	石家庄市	长安区	南村镇	长安区新开路北侧无名堆场	中国河北省石家庄市长安区S101(东三环)新开路北侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，渣土露天堆放，未采取污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-085	9月27日	石家庄市	长安区	桃园镇	石家庄市 长安区柳青街无名堆场	中国河北省 石家庄市长安区柳青街无名堆场	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该堆场堆存有大量渣土，有渣土车正在拉运渣土，渣土未覆盖，无任何放扬尘措施，扬尘污染严重，进出的渣土车拉运渣土时未采取密闭措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-088	9月20日	石家庄市	长安区	桃园镇	南通三星建筑有限公司桃园社区城中村改造回迁项目	中国河北省 石家庄市长安区体育北大街与北二环交叉口西北角工地	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该工地目前进行土石方作业，现场未施工。发现问题：1. 工地大门口道路路面有积尘，车辆进出易产生扬尘；2. 场内有部分道路未硬化未覆盖。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HB-08-089	9月20日	石家庄市	长安区	桃园镇	体育北大街与石津灌渠交叉口东北角无名建筑工地	中国河北省 石家庄市长安区体育北大街与石津灌渠交叉口东北角	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该建筑工地未施工作业，发现问题：1. 现场堆存大量泥土，泥土大面积裸露、无防扬尘措施；2 建筑工地进出口路面有大量泥浆，导致过往车辆带泥上路极易起尘。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-091	9月17日	石家庄市	长安区	西兆通镇	石家庄雅居门业有限公司	中国河北省石家庄市长安区凌透西兆通镇凌透村居委会西	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，主要从事铝合金门窗加工，车间内有一台全自动玻璃喷砂机，一台铝合金型材直线切割锯床。发现问题：1. 存在无组织排放粉尘，未采取污染防治措施，2. 未办理环评手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HB-08-084	9月17日	石家庄市	长安区	西兆通镇	石家庄市长安绿健源塑料加工厂	中国河北省石家庄市长安区西兆通镇凌透西街	未落实VOCs整治要求	现场检查时该企业正在生产塑料饮料瓶，生产车间内有6组巨光吹瓶机，吹瓶机红外加热过程中存在异味，发现问题：1. 未安装污染防治设施，2. 未办理环评手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-08-087	9月18日	石家庄市	长安区	跃进街道	原石家庄焦化厂院内砂石厂	中国河北省石家庄市长安区谈固北大街与光华路交叉口100米路东	物料堆场未落实扬尘治理措施	经现场检查核实，投诉问题属实。投诉人反映的为长安区谈固北大街与光华路交叉口100米路东的原石家庄焦化厂内砂石厂。发现问题：院内砂石厂已停产，但砂石厂内砂石堆场防扬尘措施不到位，有裸露现象，覆盖不完整，容易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-08-093	9 月 19 日	石家庄市	长安区	长丰街道	长安区宾利度汽车服务中心	中国河北省石家庄市长安区和平东路 341 号	未安装治污设施	现场检查时，该汽修店正在经营，主要从事汽车美容保养、维修喷漆作业，店内设有烤漆房、调漆房。发现问题：1. 没有环评手续；2. 烤漆房内无过滤地棉，无 VOCs 处理设施，排气筒高度达不到 15 米要求；3. 没有设置危废暂存间，无法提供危废转移合同及危废转移联单，废机油滤芯、废机油桶、烤漆后的遮蔽纸处置去向不明。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	10 月 31 日