

附件

安阳市龙安区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-142	9月28日	安阳市	龙安区	马投涧镇	宇捷市政工程有限公司	河南省安阳市龙安区	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产。发现问题：1. 原料车间传送带未封闭，现场存在撒落情况，易产生扬尘；2. 沥青存储罐管道存在多处跑冒滴漏情况，导致沥青油外溢；3. 现场发现沥青车间烟囱高度不符合排放口规范，其他几处烟囱均未建立废气排放口标识牌。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日