

附件

开封市鼓楼区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-082	9月21日	开封市	鼓楼区	河南省开封市鼓楼区金明大道3号	开封市海迪型材有限公司	中国河南省开封市开封县G310(连天线)	未落实VOCs整治要求	现场检查,企业正在生产。存在问题:1.该企业混料车间厂房大门窗户敞开未封闭,粉尘无组织排放,地面有明显积尘;2.环评要求熔融车间VOCs处理采用光氧催化+活性炭吸附,企业实际未安装活性炭吸附设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日
HN-08-083	9月22日	开封市	鼓楼区	开封片区郑开大道296号自贸大厦A座204室住所集中地(开封市金明大道南段金明工业园区民发路1号)	河南省永智科技有限公司	中国河南省开封市	工业粉尘无组织排放	现场检查时,该企业正在生产。存在问题:焊接作业时焊烟净化设施未运行,焊接烟气无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-084	9月23日	开封市	鼓楼区	开封市华夏大道(原郑汴路40号)	中国平煤神马集团开封东大化工有限公司	河南省开封市	其他涉气环境问题	信访部分属实,现场检查,该厂正在生产,芒硝洒漏严重,厂区存在明显异味。	调查核实,责令整改。	10月31日
HN-08-085	9月19日	开封市	鼓楼区	开封市金明工业园区	开封市隆兴化工有限公司	河南省开封市开封县民和路	排污口不规范	现场检查,该厂正在生产。存在问题:项目现状评估报告要求排放口高度为50米,该厂因原烟囱使用有安全隐患,实际改为1个38米排口(锅炉)、5个15米PVC管道排放口(工艺)、1个30米排放口(工艺),不符合环评要求,厂内异味明显。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-08-086	9月21日	开封市	鼓楼区	开封市金明工业园区金明大道西侧郑杞连线以北	开封市东信混凝土有限公司	河南省开封市	未落实VOCs整治要求	现场检查,该企业正在生产。存在问题:1.物料仓库防尘网窗户部分破损严重,未及时修补;2.沥青拌合楼窗户未关闭没有封闭,产生的烟气从窗户无组织外排严重;3.沥青拌合楼VOCs处理设施排放口管道破裂;4.沥青拌合楼内光氧催化设施内的光氧催化管电源部分坏掉。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-087	9月21日	开封市	鼓楼区	开封市金杞路18号	河南巨力玻璃有限公司	中国河南省开封市鼓楼区金明大道	治污设施不正常运行	现场检查，该企业正在生产。存在问题：1. 煤气发生炉和玻璃窑炉配套建设脱硫、脱硝及除尘设施，脱硫采用碱液喷淋的方式，现场检查时脱硫循环水池中未及时添加碱液，循环水 pH 试纸测试为酸性，pH 值约为 3；2. 玻璃堆场未覆盖，露天堆存。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-088	9月22日	开封市	鼓楼区	开封市开发区金明工业园金明大道南段4号	开封万达食品工程有限公司	河南省开封市	治污设施不正常运行	现场检查，该厂未生产，调取该企业监控录像，发现近期该企业一直正常生产。存在问题：1. 生产加工车间外油烟净化器管道大多断开，车间内的油烟未经处理直接排放；2. 该企业现场无法提供环保审批手续。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-089	9月23日	开封市	鼓楼区	开封市开发区民营工业园区民发路1号	开封市远征电机制造有限公司	河南省开封市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 喷漆工序有近期喷漆痕迹，成品正在晾置，该工序未办理环保审批手续，未建设 VOCs 收集处理设施；2. 浸漆烘干加热设备装有光氧催化环保设施，但光氧催化电路部分损坏。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-090	9月23日	开封市	鼓楼区	开封市郑汴路60号	开封市威尔塑管有限责任公司	河南省开封市	未落实VOCs整治要求	现场检查，该企业正在生产。存在问题：1. 该企业热熔工序未安装VOCs收集处理设施；2. 该企业没有环保审批手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日