

附件

开封市杞县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-097	9月25日	开封市	杞县	城关镇	杞县西关海涛加油站	中国河南省开封市杞县S327	其他涉气环境问题	经现场检查，该加油站正常经营，无环保手续，根据该加油站提供的营业执照上的经营范围为煤油、柴油、润滑油零售，但现场车辆加注的油品为汽油。	进一步调查核实，对经营范围外的汽油加油机，依法取缔。	10月31日
HN-08-098	9月26日	开封市	杞县	城郊乡	杞县鑫星加油站	中国河南省开封市杞县G106(京广线)	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正常营业，已安装二次油气回收系统，但5把加油枪均不是二次油气回收配套枪。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-099	9月26日	开封市	杞县	城郊乡	杞县金山加油站	中国河南省开封市杞县	未安装油气回收装置或装置不正常运行	经现场检查，该加油站正常营业，已安装二次油气回收系统，但6把加油枪只有2把为油气回收系统配套枪。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HN-08-100	9月25日	开封市	杞县	葛岗镇	河南省坤森木业有限公司	中国河南省开封市杞县S327	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业正常生产。存在问题：生物质投料口无有效防尘抑尘措施，粉尘扬散明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-101	9月29日	开封市	杞县	泥沟乡	耀兴新型建材厂	中国河南省 开封市杞县 X012	治污设施不 正常运行	经现场检查，该企业从事煤矸石烧结砖生产，检查时该企业正常生产，现场无法提供环保相关手续。存在问题：1. 烘干炉产生的烟气经铁皮管道收集后经脱硫塔处理后通过约20米高排气筒排放，检查时发现收集烟气的铁皮管道连接处存在破损，烟气由破损处向外排放；烘干烟气采用风机引风，引风机自接口处存在裂缝，烟尘废气从裂缝中向外排放；2. 脱硫塔设施的第一节观察窗存在破损，导致脱硫塔废液向外渗漏，并排放到脱硫塔周边未硬化的设施的土壤，现场经pH试纸测试，pH值为3左右；3. 煤矸石原料堆场建有搭盖，但面积过小，存放的煤矸石原料超出搭盖的仓库露天堆放，整个砖场内场地包括煤矸石原料堆放处空地均未采取硬化措施，地面粉尘堆积，易引起扬尘污染。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-102	9月26日	开封市	杞县	泥沟乡	马燕花生脱壳点	中国河南省 开封市杞县	工业粉尘无 组织排放	经现场检查，该业主正在进行花生脱壳作业，没有环保手续。花生脱壳产生的粉尘无组织排放，整个加工点粉尘弥漫，视感模糊，加工点周围散落大量粉尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-103	9月21日	开封市	杞县	平城乡、柿园乡交界处	尚艺商砼水泥搅拌厂	中国河南省开封市杞县S213	物料堆场未落实扬尘治理措施	信访属实，现场检查，该商砼厂未生产。存在问题：1. 现场无法提供环评手续和竣工环保验收手续；2. 商砼厂内物料堆场地面未完全采取硬化措施，车辆运行时宜产生扬尘污染；3. 场地内的物料堆场未完全采取苫盖措施，大部分砂石原料露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-104	9月23日	开封市	杞县	阳固镇(张寨村)	张新生花生脱壳加工厂	中国河南省开封市杞县G106(京广线)	工业粉尘无组织排放	现场检查，该加工点正在生产，从事花生脱壳项目生产，现场无法提供环保审批手续。存在问题：花生脱壳无有效粉尘收集处理措施，产生的粉尘无组织排放，整个加工点附近粉尘弥漫，视感模糊。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日