

附件

临汾市浮山县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-493	9月22日	临汾市	浮山县	天坛镇	浮山县朝阳巷金水泉浴园	中国山西省临汾市浮山县朝阳巷	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时，禁煤区，清单内燃煤锅炉未拆除到位，可以随时恢复使用。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX-08-494	9月22日	临汾市	浮山县	天坛镇	浮山县风池小区	中国山西省临汾市浮山县尧山西路	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时，禁煤区，清单内2台燃煤锅炉未移位，也未拆除。管道部分拆卸，具有随时恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-495	9月17日	临汾市	浮山县	天坛镇北外环路	浮山县新当代汽修中心	中国山西省临汾市浮山县北外环路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该钣金企业正在喷漆，VOCs 治理设施无法开启，有机废气直排，现场检查车辆已喷漆完毕，且现场有大量的喷漆气味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
SX-08-496	9月17日	临汾市	浮山县	天坛镇尧山东路	浮山县洁侗浴园	中国山西省临汾市浮山县尧山东路5	清单内燃煤锅炉未淘汰	现场检查时，发现该洗浴中心 0.2 蒸吨燃煤锅炉属清单内应淘汰未淘汰燃煤锅炉，位于浮山县县城内	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
SX-08-497	9月20日	临汾市	浮山县	响水河镇	浮山县民民修理部	中国山西省临汾市浮山县 S230	露天焚烧	现场检查时，浮山县民民修理部正在露天焚烧废旧电线。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日