附件

临汾市侯马经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名 称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-505	5 9 月 21 日	临汾市	侯马经 济技术 开发区	侯马经济 开发区	山西嘉艺 木业有限 公司	中国山西省临汾市侯马市香邑大道	1 11/1/1 1/1	检查时发现,该企业正在生产,实施了油漆有机废气活性炭吸附+光氧催化改造,正在履行验收手续,打磨工段配备了脉冲收尘设施,原料加工工段采用中央吸尘,尾端旋风降尘。存在问题:有机废气处理设施所在的油漆间未实现全封闭。	物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法	10月15 日