

附件

洛阳市洛宁县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-302	9月29日	洛阳市	洛宁县	故县镇焦寺河村	焦寺河村烟叶加工点(1蒸吨)	故县镇焦寺河村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查,该烟叶加工点位于洛宁县政县乡焦寺河村(长盛石料厂西侧100米处),加工点主要从事烟叶烟草的烘干加工业务。存在问题:现场有烘房一座,燃煤锅炉一台,锅炉使用煤作为燃料,地面上堆放着煤。锅炉无废气治理设施,锅炉烟囱冒黑烟。(1蒸吨)	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月15日
HN-08-303	9月29日	洛阳市	洛宁县	故县镇焦寺河村	长盛石料销售有限公司	故县镇焦寺河村	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查发现该公司未生产,该公司于2018年3月起停产至今。存在问题:1.该公司已采取断水断电措施,但未拆除机器生产设备;2.堆料场未采取全覆盖措施,容易造成扬尘。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-304	9月17日	洛阳市	洛宁县	洛宁县河底镇杨坟村	洛阳景森农业有限公司	河南省洛阳市洛宁县后官线	排污口不规范	经现场检查，该公司目前处于季节性停产，预计十一月开工生产。存在问题1. 烘干车间排气筒高度未达到环评批复中15米的高度；2. 天然气锅炉排气筒高度未达到环评批复中的高度要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-08-305	9月19日	洛阳市	洛宁县	洛阳市洛宁县西山底北村	洛宁县阳光笔业有限公司	中国河南省洛阳市洛宁县S249(郭木线)	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该公司正在生产。存在环境问题：1. 切板车间的切板机未安装粉尘收集设施，木屑粉尘无组织排放；2. 部分木屑露天堆放，未有效苫盖。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日