

附件

洛阳市伊川县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-324	9月23日	洛阳市	伊川县	洛阳市伊川县立奇大厦C区二楼	伊河引线项目工程	中国河南省洛阳市伊川县G36(宁洛高速)南侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查该工地时正在施工，渣土露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-325	9月24日	洛阳市	伊川县	洛阳市伊川县鸣皋镇中溪村	鸣皋镇中溪村无名砂石堆场	中国河南省洛阳市伊川县S252	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，厂区内砂石料露天堆放未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-326	9月24日	洛阳市	伊川县	伊川县平等乡平等村东	伊川茂通砂石料有限公司	中国河南省洛阳市伊川县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该工地暂停施工，存在问题：施工厂区物料露天堆放，未有效覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日