

附件

太原古交市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-001	9月20日	太原市	古交市	岔口乡板四沟村口	岔口乡板四沟村口路东煤矸石堆场	中国山西省太原市古交市	物料堆场未落实扬尘治理措施	岔口乡板四沟村口路东煤矸石堆场露天堆放约500平方米的煤矸石，无任何防尘抑措施，易产生扬尘污染。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
SX-08-002	9月17日	太原市	古交市	马兰镇七佛沟	山西西山煤气化有限责任公司（一厂）	山西省太原市古交市X228（古岔线）	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在生产，发现问题：精煤堆场按审批要求需设立挡风抑尘网和洒水抑尘装置，现正在准备建设全封闭大棚（目前仍在建设初期），但已经拆除挡风抑尘网和洒水抑尘装置，煤场苫盖不到位（今天下雨）。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-003	9月30日	太原市	古交市	梭峪乡郝家沟村东	古交市赢亿源新型墙体建材厂	中国山西省太原市古交市	未安装治污设施	检查时发现,该厂正在生产,未按照《砖瓦工业大气污染物排放标准》(GB29620-2013)中5.1.2要求和古交市委办公厅古办字(2017)31号文件要求在废气烟囱排口按装废气自动监控设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日
SX-08-004	9月26日	太原市	古交市	桃园街道	古交市土生金新型建材有限公司	中国山西省太原市古交市梁庄村维沟	未安装治污设施	检查时发现,该厂正在生产,存在问题:未按照砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)中5.1.2项及古交市委办公厅古办字(2017)31号文件要求按装废气自动监控设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用的,依法立案处罚。	10月31日
SX-08-005	9月24日	太原市	古交市	桃源街道	山西晋禄达能源有限公司	中国山西省太原市古交市高升村	超标排污或未执行超低排放标准	9月18日上午检查部080117信访时,该公司焦炉封炉未推焦、出焦,调阅9月15日、9月16日废气在线监控,发现多个小时数据超标,要求其进行人工监测。9月18日、9月19日,山西泽清源环境监测有限公司对该公司焦炉废气排放进行了监测,监测报告显示其2天颗粒物日排放均值(9月18日平均值为58.7mg/m ³ ,9月19日的平均值为53.6mg/m ³)均超过《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012)50mg/m ³ 排放标准。	进一步调查核实,对符合处罚条件的,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续计罚;对不能立案处罚的,开展监督性监测。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-08-006	9月22日	太原市	古交市	西曲办永树曲村 S104与亿尔通洗煤厂入口处	渣土运输车(晋A81035)	山西省太原市古交市S104	渣土车覆盖不完全	检查时发现,在西曲办永树曲村S104与亿尔通洗煤厂入口处发现一辆渣土运输车运输物料未覆盖,车牌号为晋A81035,易产生扬尘。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月15日