

附件

三门峡市陕州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-361	9月24日	三门峡市	陕州区	菜园乡	菜园幸福小区对面无名浴池	中国河南省三门峡市陕县 S249	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	经现场检查，暂未营业。存在问题：发现浴池有清单外应淘汰燃煤锅炉一台，估算吨位约 0.2 蒸吨，管道正常连接，现场存有燃料煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
HN-08-362	9月23日	三门峡市	陕州区	菜园乡	赵绍明搅拌站	中国河南省三门峡市陕县 S249(菜园桥)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：没有环评批复手续，部分物料堆放无抑尘措施，作业区出口没有硬化。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-363	9月26日	三门峡市	陕州区	产业集聚区	纵横超硬材料有限公司	中国河南省三门峡市陕县陕州大道	治污设施不正常运行	经现场检查，该企业正在生产。存在问题：除尘器长期未清理，致使底部灰仓饱和，不能起除尘作用。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-364	9月21日	三门峡市	陕州区	陕县	崤山水泥有限责任公司	中国河南省三门峡市陕县张茅乡	治污设施不正常运行	经现场检查，企业正在生产。存在问题：企业废气处理台帐混乱，部分废气处理设备无相应的管理台帐。企业废气处理台帐与生产情况不匹配，如9月11日，企业0至8点生产正常，废气处理台帐显示全天均停运。第二水泥包装车间未配套相应的处理设备，2018年5月仍有生产记录。多个废气排气筒监测取样点不规范，自行监测未包含全部外排筒。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-365	9月26日	三门峡市	陕州区	陕州区	河南骏通车辆有限公司	中国河南省三门峡市陕县陕州大道	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：现有车间涂装生产线一条，正在对车辆车箱进行喷漆，现场该车间对应的废气处理设施未开启，风机泵未开启，活性炭未放置。企业现场未提供生产项目环保验收报告。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-366	9月19日	三门峡市	陕州区	陕州区	大众浴室	中国河南省三门峡市陕县 G209(呼北线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	该浴室拒不提供工商执照，现场未营业。存在问题：现场有清单外蜂窝煤锅炉一台（0.2 蒸吨），管道完好，水、电通畅，室内蜂窝煤堆放较多。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日
HN-08-367	9月17日	三门峡市	陕州区	温塘	张磊专业钣金喷漆店	中国河南省三门峡市陕县 G209(呼北线)神泉路中段	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：现场光催化氧化无法开启，废气排放筒高度未达到环评要求。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日