

附件

三门峡市渑池县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-357	9月27日	三门峡市	渑池县	S247省道 怡阳小区 左侧支路	怡阳小区 旁垃圾堆 场	中国河南省 三门峡市渑 池县 S247	露天焚烧	检查时发现，怡阳小区旁支路垃圾场正在露天焚烧。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月15日
HN-08-358	9月21日	三门峡市	渑池县	渑池县洪 阳镇崤店 村	坤基新型 墙材有限 公司	中国河南省 三门峡市渑 池县 G310(连天 线)	清单内燃煤 锅炉未淘汰	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：现场有一台燃煤锅炉(6蒸吨)虽已截断蒸汽出气口，但锅炉整体尚未拆除，该锅炉铭牌磨损严重。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-359	9月25日	三门峡市	渑池县	渑池县仰韶乡东阳村	移民新型建材厂	中国河南省三门峡市渑池县	排污口不规范	现场检查时，该砖厂未生产。存在问题：窑内仍有余温，根据环评要求，两道破碎煤矸石工艺需加装布袋除尘器后通过15米高空排放，实际排放口不足10米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-08-360	9月19日	三门峡市	渑池县	蟠桃村	蟠桃村无名物料堆场	中国河南省三门峡市渑池县X003	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，该无名堆场正在作业。存在问题：露天堆放炉渣未覆盖，扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日