

附件

三门峡市卢氏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-351	9月18日	三门峡市	卢氏县	东明镇	万通汽车维修站	中国河南省三门峡市卢氏县东明镇东	未落实 VOCs 整治要求	该汽修厂正在生产，喷漆房正在使用。存在问题:处理设施内活性炭量少，仅覆盖活性炭托盘的三分之二；漆雾净化器的排气筒高度不足 15 米，喷漆房的底部未铺设过滤棉。	依据《大气污染防治法》第一百二十条，立案处罚。	10月31日
HN-08-352	9月17日	三门峡市	卢氏县	东明镇	文峪宏发建筑安装工程有限责任公司搅拌站	中国河南省三门峡市卢氏县东明镇当家村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该搅拌站未生产。存在问题:露天进料口未建围挡，亦无喷淋降尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-353	9月19日	三门峡市	卢氏县	杜关镇	杜关镇康家湾村无名烟叶烘干点	中国河南省三门峡市卢氏县杜关镇康家湾村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该烟叶烘干点正在生产。存在问题：该烟叶烘干点场地堆放的锯木粉末未覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-354	9月19日	三门峡市	卢氏县	官道口镇	富兴矿业有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县官道口镇郭家捻村	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产。存在问题：该公司破碎筛分工段配套的袋式除尘器排气筒未达到环评要求的15米高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HN-08-355	9月23日	三门峡市	卢氏县	瓦窑沟乡	白云石大理岩矿	中国河南省三门峡市卢氏县瓦窑沟乡龙泉坪村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司未生产，属于在建企业。存在问题：该公司矿石临时堆放场未覆盖，无喷淋。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-356	9月17日	三门峡市	卢氏县	文峪乡	鑫志鸿食品有限公司	中国河南省三门峡市卢氏县产业集聚区	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产。存在问题：筛选工段产生的粉尘未配套污染防治设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日