

附件

新乡市原阳县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-222	9月20日	新乡市	原阳县	产业集聚区	田园康居木业有限公司	河南省新乡市原阳县金祥街	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 打磨工序配套的水槽除尘设施内的水槽中没有除尘水，现场要求企业立即开启该设施，但未能开启；2. 未按环评要求设置排气筒。	进一步核实，开展监测，如有超标排放现象，依法立案处罚。	10月31日
HN-08-223	9月22日	新乡市	原阳县	福宁集镇	渣土运输车（豫AUU697）	中国河南省新乡市原阳县229省道（福宁集镇政府旁）	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，牌号为豫AUU697的渣土运输车未采取密闭措施上路行驶。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日
HN-08-224	9月19日	新乡市	原阳县	福宁集镇	福宁集镇中学旁赵维超脱硫塔片加工点	原阳县福宁集镇中岳村	新发现清单外“散乱污”	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 机械加工、刷胶车间未密闭，仅有两个工业风扇向外环境排气，未安装VOCs收集处理设施；2. 无环保手续。	进一步核实，关闭取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-225	9月19日	新乡市	原阳县	工业集聚区	永隆机械配件有限公司	河南省新乡市原阳县太行大道	工业粉尘无组织排放	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 清磨工序未按环评要求配套安装粉尘收集处理设施；2. 按环评批复要求，废气排气筒应为20m高，实际建设高度未达到20m。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-226	9月19日	新乡市	原阳县	工业集聚区	通威饲料有限公司	河南省新乡市原阳县开元路	排污口不规范	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：投料、粉碎配料、包装工序产生的粉尘采用袋式脉冲除尘器治理后，尾气未按环评要求建设30m高排气筒排放。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日