

附件

郑州登封市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-001	9月30日	郑州市	登封市	大金店镇 文村	中豫耐火 材料厂	中国河南省 郑州市登封 市	排污口不 规范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：磨砖环节有5台设备，其中2台有除尘器无排气筒（现状环境影响评估报告里明确要求每套除尘器均安装不低于15米高的排气筒）。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31 日
HN-08-002	9月27日	郑州市	登封市	大金店镇 文村	永辉耐材 有限公司	中国河南省 郑州市登封 市X031(文 颖线)	排污口不 规范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1打磨工序袋式除尘器排气筒低于3米，不满足排气筒高度最低15米，且高出周边200米范围建筑物3米的要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31 日
HN-08-003	9月22日	郑州市	登封市	大冶镇冶 南村	菁华特种 水泥有限 公司	中国河南省 郑州市登封 市	排污口不 规范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：水泥包装袋式除尘排气筒不满足最低15米高度要求（低于8米）。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-004	9月18日	郑州市	登封市	石道乡陈村	上窝社区南200米陈村原废弃水泥厂南侧无名物料堆场	河南省郑州市登封市石道乡陈村	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，大量煤矸石露天堆放，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日
HN-08-005	9月20日	郑州市	登封市	送表矿区西送表村	登封市银岭建材有限公司	中国河南省郑州市登封市	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 根据在线历史数显示，2018年7月12日2-10点颗粒物小时均值排放浓度为32.24mg/m ³ ，2018年8月5日颗粒物日均值排放浓度为41.47mg/m ³ ，2018年8月6日0点-6点颗粒物小时均值排放浓度为41.80mg/m ³ ，超过河南省《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB41/1066-2015)要求的颗粒物的排放标准30mg/m ³ ；2. 破碎机除尘器排气筒高度约8米，最低环评中15米的要求。	进一步调查核实，对符合处罚条件的，依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为，拒不改正的，实施按日连续计罚；对不能立案处罚的，开展监督性监测。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-006	9月21日	郑州市	登封市	徐庄镇工业园	开元再生资源回收有限公司 (王金钟砖厂)	中国河南省 郑州市登封市	超标排污或未执行超低排放标准	现场检查时,该企业正在生产。经核查,该问题部分属实。具体问题存在如下:1.根据历史在线数据显示,2018年9月14日13-15点二氧化硫小时均值排放浓度为479.16mg/m ³ ,超过砖瓦工业大气污染物排放标准(GB29620-2013)表2的排放限值300mg/m ³ 。2.噪声污染,根据21号第三方监测报告数据显示,昼夜间的噪声数据符合《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)》的限值。3.异味臭气,经现场核查,无明显恶臭。4.根据21号监测报告数据显示,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》限值要求。	进一步调查核实,对符合处罚条件的,依据《大气污染防治法》第九十九条查处超标排污行为,拒不改正的,实施按日连续计罚;对不能立案处罚的,开展监督性监测。	10月31日