

附件

郑州市国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-020	9月19日	郑州市	国家高新技术产业开发区	郑州高新技术产业开发区瑞达路84号	瑞康制药有限公司	郑州高新技术产业开发区瑞达路84号	治污设施不正常运行	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：1. 一套光氧化处理设施排放管道上的采样口没有密闭；2. 一套 HCL 水喷淋处理设施中风机在运行，但水喷淋水泵未开启，设施未运行，对设施配套的水箱打开检查，用 pH 试纸测试检查发现数值在 1 到 2 之间，水箱内的水呈强酸性，现场有明显异味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-021	9月18日	郑州市	国家高新技术产业开发区	郑州市高新区国槐街12号	郑州宝蓝包装技术有限公司	郑州市高新区国槐街12号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 废气产生的制膜印刷工段未密闭，采用侧吸风方式进行收集，风量小，收集效果差，大部分 VOCs 废气直排，现场异味明显；3. 车间屋顶原配套废气处理设施未拆除，与制膜印刷车间内联通有大量通风口，车间内废气通过该大量通风口直排入屋顶，屋顶异味明显。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-022	9月27日	郑州市	国家高新技术产业开发区	郑州市高新区梧桐街8号	华泰工艺有限公司	郑州市高新区梧桐街8号	拒绝检查	检查时该企业大门无人看守，督查组到企业办公楼办公室，找到企业办公室相关人员出示执法证件，表明身份，说明来意，请企业相关人员配合带领检查，该人员拒绝看执法证件及相关文件，拒绝回答任何问题，以没有接到检查通知为由，要求我督查组人员立即离开，同时将督查组一行人赶出门外，随即叫门卫关闭企业大门。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	10月31日
HN-08-023	9月24日	郑州市	国家高新技术产业开发区	郑州市高新区紫竹路	紫竹路大正鯤府在建项目	郑州市高新区紫竹路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	检查时发现，该工地正在作业。存在问题：施工作业时未同步湿法作业，雾炮车和喷淋系统均未开启。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月15日