

附件

郑州荥阳市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-062	9月18日	郑州市	荥阳市	城关乡西史村	锦义达磨料有限公司	中国河南省郑州市上街区科学大道	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业正在正产。存在问题：原料车间窗户没有玻璃也没有门可以关闭，车间易扬尘原料没有遮盖易产生扬尘，搅拌机上方没有任何收尘装置，现场粉尘堆积严重。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HN-08-063	9月18日	郑州市	荥阳市	城关乡西史村	天正精细磨料有限公司	中国河南省郑州市上街区工业路	清单内整改类“散乱污”未完成整改	现场检查时，该企业冶炼炉设备有余温，属临时停产。存在问题：1. 车间粉尘堆积严重，车间窗户和门都没有封闭，无组织粉尘车间外有堆积；2. 筛分工序不能完全收集；3. 按当地环保部门要求纳入完善类的企业，该企业现场未能提供出相关验收资料，企业提供了环保备案电子档文件；4. 无监测平台，监测孔常开，无固定法兰，2018年7月第三方监测报告颗粒物浓度低于20毫克，监测方法不适用。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-064	9月26日	郑州市	荥阳市	汜水镇南屯	宇明阀门集团有限公司	中国河南省郑州市荥阳市 S314(沿黄快速通道)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 批建不符，装配车间北侧新建精加工车间一个，内有焊接，抛丸和喷漆工序；2. 抛丸机配套布袋除尘排气出口处未设烟囱，不满足环评中类似工序不低于 15 米的排放高度要求；3. 炉渣和废沙露天堆放，易产生扬尘；4. 1#打磨车间内有四台抛丸清理机，其中一台排放口未连接烟囱，直接排放，排放高度约 2 米，不符合环评要求排放口 15 米的要求；6. 装配车间喷漆工序活性炭久未更换，已经堵塞，难以保证对有机废气的去除效果。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日