

附件

郑州市中牟县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-069	9月19日	郑州市	中牟县	大孟镇 土寨村西	河南金铨塑业有限公司	中国河南省 郑州市中牟县大孟镇土寨村西	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。HDPE双壁波纹管生产车间产生的有机废气经光氧处理器处理后由15米高的烟囱排放，存在问题：1. 风机在运行，而光氧处理器未运行；2. HDPE双壁波纹管车间产生的水蒸汽直接排放，但有刺激性气味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日
HN-08-070	9月28日	郑州市	中牟县	官渡镇	磐石新兴实业有限公司	中国河南省 郑州市中牟县官渡镇党庄村刘庄组雨舟路东	排污口不规范	检查时发现，该企业正在生产。存在问题：搅拌站过渡仓脉冲除尘器排气筒高度不符合环评要求的30米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-071	9月19日	郑州市	中牟县	狼城岗镇东狼村	郑州振才新型建材有限公司	河南郑州市中牟县狼城岗镇东狼村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：现场有大量粉尘，各工艺环节均未安装任何除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HN-08-066	9月23日	郑州市	中牟县	刘集镇	万三公路与005县道交汇处中国石化加油站向北150米西侧腾达汽修旁漆彩钣金喷漆厂	河南省郑州市中牟县刘集镇	未落实VOCs整治要求	现场检查发现，该企业正在生产。存在问题：1. 喷漆工序未安装VOCs收集处理设施，有机废气直排；2. 无环保手续。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HN-08-072	9月23日	郑州市	中牟县	姚家镇	汇通水泥制品有限公司	中国河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 环境影响评价报告表要求使用滚焊工艺，而实际上采用的是二氧化碳气体保护焊工艺，且有三个焊接工位未采取除烟除尘措施，其余的焊接工位虽有移动式除烟除尘设备，但未运行；2. 食堂油烟废气未经油烟净化装置处理。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-08-073	9月21日	郑州市	中牟县	郑庵镇	正中开发投资有限公司	中国河南省郑州市中牟县郑庵镇中牟汽车产业集聚区镜湖水利工程	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业正在建设。存在问题：1. 沙料堆场装车未落实湿法作业；2. 沙料面积 1000 多平米，未采取防尘降尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月15日