

附件

## 宝鸡市蔡家坡经济技术开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-119	9月17日	宝鸡市	蔡家坡经济技术开发区	蔡家坡镇蔡五路8号	陕西通力专用汽车有限责任公司	中国陕西省宝鸡市岐山县东二路	工业粉尘无组织排放	群众反映情况属实。现场检查时,该企业正常生产。存在问题:该企业抛丸工序在经回转反吹布袋除尘器排放粉尘在出灰过程中,出现密闭不严情况,导致粉尘无组织排放。群众反映该公司夜间噪声过大该公司不能提供夜间噪声监测数据。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月15日
SX(陕西) -08-120	9月18日	宝鸡市	蔡家坡经济技术开发区	蔡家坡镇三刀岭	岐山县金龙纸制品有限责任公司	中国陕西省宝鸡市岐山县S107(周五路)	未安装治污设施	现场检查,该企业正常生产。存在问题: 1. 油墨印刷工序未按照环评要求安装集气罩及15米排气筒,VOCs直排环境; 2. 4t/h的生物质锅炉未安装布袋除尘; 3. 锅炉排气烟筒未按要求设置监测孔,监测平台。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-121	9月19日	宝鸡市	蔡家坡 经济技术开发区	岐山县蔡 家坡经济 技术开 发区	陕西泰 达铁路 罐车 检修有 限公司	中国陕 西省 宝鸡 市岐 山县 G30 (连 霍 高 速)	未落 实 VOCs 整 治 要 求	现场 检 查 时 ， 该 企 业 处 于 停 产 状 态 。 存 在 问 题 ： 1. 该 企 业 漆 房 有 喷 漆 痕 迹 ， 漆 房 未 密 闭 ， VOCs 治 理 设 施 未 安 装 完 成 ； 2. 修 车 台 处 有 露 天 喷 漆 痕 迹 。	含 VOCs 物 料 的 生 产 、 存 储 采 用 密 闭 工 艺 或 在 有 集 气 系 统 的 密 闭 空 间 进 行 ， 收 集 后 的 废 气 经 处 理 达 标 后 排 放 。 存 在 违 法 生 产 行 为 的 ， 依 据 《 大 气 污 染 防 治 法 》 第 一 百 零 八 条 ， 立 案 处 罚 。	10月31 日
SX(陕西) -08-122	9月20日	宝鸡市	蔡家坡 经济技术 开发区	岐山县蔡 家坡经济 技术开 发区五星 村	宝鸡市岐 山县蔡家 坡经济技 术开发 区五丈 堰1号 桥与曹 五路交 汇处垃 圾焚 烧	中国陕 西省 宝鸡 市岐 山县 S107 (周 五 路)	露天 焚 烧	现场 检 查 时 ， 位 于 宝 鸡 市 岐 山 县 蔡 家 坡 经 济 技 术 开 发 区 五 丈 堰 村 1 号 桥 附 近 有 一 处 垃 圾 焚 烧 。	进 一 步 调 查 核 实 ， 对 露 天 焚 烧 秸 秆 、 落 叶 、 垃 圾 等 问 题 ， 依 据 《 大 气 污 染 防 治 法 》 第 一 百 一 十 九 条 处 罚 。	10月15 日