

附件

宝鸡市渭滨区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-136	9月20日	宝鸡市	渭滨区	滨河路龙 廷山水与 水岸豪庭 间南北通 道	龙廷山水 与水岸豪 庭间南北 通道	中国陕西省 宝鸡市渭滨 区G30(连霍 高速)龙庭山 水小区与水 岸豪庭小区 间南北通道。	其他涉气环 境问题	该信访件投诉日期为2018年9月4日,投诉内容为“道路扬尘”。经现场核查该信访件反映问题属实。该道路总长150m,道路未硬化,为简易沙石路。通行时产生的道路扬尘影响周边群众生活。宝鸡市和渭滨区已于2018年9月7日接到生态环境部大气污染防治强化督查发现问题交办函(编号:(2018)22号)已到现场核实情况,现正在制订整治方案。	调查核实,责令整改。	10月31 日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-137	9月20日	宝鸡市	渭滨区	高家镇塔 稍村二组	宝鸡市渭 滨区昌洁 餐具消毒 配送中心	中国陕西省 宝鸡市渭滨 区高家镇塔 稍村二组	未安装治污 设施	该信访件反映内容属实。该企业有环评手续及批复，现场检查时尚未进行竣工验收。投诉日期为2018年9月6日，投诉内容为“凌晨生产，噪音扰民”。2018年9月3日，渭滨区环保局已现场核查、走访周边群众，并对该企业制作现场勘察笔录，并要求加快验收，落实环境保护工作要求。根据监测报告显示噪声达标排放。现场检查时未生产。存在问题：1.检查时生物质锅炉未运行，但是锅炉手触有余温，据企业解释今天早晨调试过；2.生物质锅炉有旁通管，未做物理隔断；3.配套设置的布袋除尘器设置不完善，储气罐未接通气泵；4.污水处理设施废气的活性炭吸附装置未建设。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31 日