

附件

铜川市王益区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX(陕西) -08-114	9月18日	铜川市	王益区	黄堡镇	铜川三力陶瓷有限公司	陕西省铜川市王益区黄堡工业园区	未安装治污设施	现场检查时,公司正在生产。铜川三力陶瓷有限公司于2017年8月16日租赁了陕西大鹏陶瓷有限责任公司的生产设备用于生产经营,该公司环保手续齐全。存在问题:环评批复要求运营期对破碎、粉磨和皮带运输等易产尘点,设置收尘、除尘设施,但是检查中发现球磨车间皮带输送下料口未安装除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
SX(陕西) -08-115	9月30日	铜川市	王益区	王家河街道办	铜川市家瑞木门加工有限公司	陕西省铜川市王益区王家河工业园区	未安装治污设施	现场检查时,该厂正在生产。存在问题:环评及批复均未同意该厂建设烤漆房,现场检查时一号车间建有两个烤漆房,且未配套相关污染物治理设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日