

附件

## 北京市海淀区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-09-029	10月2日	北京市	海淀区	西北旺镇	北京市迅丰汽车修理有限公司东侧围墙内堆场	北京市海淀区永丰西路(北京市迅丰汽车修理有限公司东侧围墙内)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时工地未生产,存在问题:围墙内场地堆土大面积未覆盖,扬尘隐患较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
BJ-09-030	10月2日	北京市	海淀区	西北旺镇	沙土车(冀FMD593)	北京市海淀区永丰西路与永澄南路	渣土车覆盖不完全	检查时车辆正在永丰西路与永澄南路道路上行驶,存在问题:沙土车(冀FMD593)未覆盖。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
BJ-09-031	10月4日	北京市	海淀区	西北旺镇	万科翡翠书院工地158地块	北京市海淀区宏丰渠东路	未落实VOCs整治要求	检查时工地在施工,存在问题:1.现场有大量钢管和管件露天喷漆痕迹;2.有多处大量空油漆桶露天堆放;3.现场存放大量已喷漆钢管和管件。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日