

附件

保定安国市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-440	10月10日	保定市	安国市	安国市北 张各庄	安国市北 方拔丝编 织厂	中国河北省 保定市安国 市 S233	治污设施不 正常运行	现场检查时，该厂正在生产。酸洗槽酸雾经集气罩-酸气净化塔-15米高排气筒排放，现场检查酸气净化塔水泵已损坏，不能正常开启，测试酸气净化塔底部基本没有液位，液位明显在酸气净化塔进气口之下，酸雾通过净化塔，未经处理直接排放。在酸气净化塔附近有较强酸雾刺激性气味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-441	10月12日	保定市	安国市	安国市原南仕庄乡政府旧址(旧保衡路北侧)	安国韩中 东光农副 产品有限 公司	中国河北省 保定市安国 市	治污设施不 正常运行	现场检查时，该公司正在生产，有两台生物质锅炉正在生产，锅炉接管处有较大缝隙，布袋除尘器的废气从底部大量泄漏，布袋除尘器与水浴除尘器接管处已分离，且水浴除尘器里没有水，全部废气从这几处基本排放完，只有极少量从排气筒排放（该治污设施已基本丧失处理能力，基本属于直接排放）。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-442	10月5日	保定市	安国市	安国市子娄村	安国市华 港燃气有 限公司	中国河北省 保定市安国 市 S233	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，现场正在露天喷漆，未采取任何污染治理措施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日