

附件

保定市白沟新城督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-443	10月6日	保定市	白沟新城	白沟新城 义和庄村	白沟新城 义和庄村 北无名 砂石筛分 点(伊甸园 垂钓中心 斜对面)	中国河北省 保定市白沟 新城	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时,大量物料露天堆放,未采 取有效防治扬尘措施,场内积尘严重, 现场扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式;块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网,并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的,依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-444	10月3日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定白沟新城卓佰慧汽车服务部	白沟镇五一路南、涿白路东	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该汽车服务部正在运行，存在问题：该汽车服务部无环保手续，有从事喷漆作业，现场检查时，该服务部喷漆房内停有一部车等待喷漆，喷漆废气无处理装置，无活性炭等，喷漆废气经引风机抽出直排。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-445	10月4日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定白沟新城华腾复合厂	河北省保定市白沟新城津保路北侧	未安装治污设施	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：该厂无法提供环评，有一处热合工段未建设废气收集装置，有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-446	10月5日	保定市	白沟新城	白沟镇	鼎力复合厂	白沟新城白沟新工业园区 46 号	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：该厂复合工段正在生产，引风机未开启，废气治理设施未运行，复合产生的废气直排。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-447	10月5日	保定市	白沟新城	白沟镇	河北安诺箱包配件制造有限公司	白沟镇东一环大街西侧规划秀水路南侧	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：现场检查时，该公司吸塑工段正在生产，引风机未开启，废气治理设施未运行，吸塑产生的废气，无组织直排，取证过程中该公司才开启治理设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-448	10月5日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定高跃箱包配件制造有限公司	白沟镇五一路北侧	治污设施不正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：现场检查时，该公司吸塑工段、出板工段正在作业，配套的废气处理引风机未开启，处理装置未运行，工段产生的有机废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-449	10月5日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定雄霸汽车服务有限公司	白沟镇五一路南侧工业园区二期	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该服务部正在运营，建有一个喷漆房，喷漆房废气处理设施内部无活性炭。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-450	10月5日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定白沟新城聚朗浴池	中国河北省保定市高碑店市勤政路7号	未安装治污设施	现场检查时，有一台0.5蒸吨生物质锅炉正在燃烧，未配套建设除尘设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-451	10月5日	保定市	白沟新城	白沟镇	高碑店市华亚特箱包厂	白沟镇小高村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，有一台0.36蒸吨燃煤锅炉，锅炉烟囱未切断，水路管线联通，该锅炉为生产车间供暖，可以随时恢复供暖。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-452	10月6日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定市白沟新城义合庄村村北无名制革厂（伊甸园垂钓斜对面）	白沟新城义合庄村村北（伊甸园垂钓斜对面）	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 复合工段未安装污染治理设施，复合产生的有机废气直排；2. 南侧厂房无纺布袋生产车间印刷，粘胶工段未配套废气治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-453	10月6日	保定市	白沟新城	白沟镇	私家车专业钣金烤漆	白沟新城华梓营村（保定白沟和悦五金压铸有限公司北侧）	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂正在运营，存在问题：1. 该汽修厂无环保手续；2. 该汽修厂有一个喷漆房，有明显近期喷漆的迹象，该喷漆房废气处理设施内无任何处理装置，喷漆废气经风机直接外排；3. 该喷漆房排气筒高度约为3米，排气筒出口在厂区内。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-454	10月6日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定市白沟新城华梓营村无名塑料加工厂（私家车专业钣金烤漆院内）	中国河北省保定市白沟新城华梓营村私家车专业钣金烤漆院内保定白沟和悦五金压铸有限公司北侧	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业塑料挤塑加工厂正在生产，无任何环保手续，其中融化挤塑工段正在生产，未配套建设废气收集处理装置，有机废气直排。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-455	10月6日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定市白沟新城芙蓉里工地	中国河北省保定市白沟新城京白路理想城北侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时发现，大量渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-456	10月7日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定市白沟新城白沟镇津保公路北侧津门一街无名复合厂	白沟镇津保公路北侧津门一街	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：该厂无任何手续，正在进行复合作业，未安装治污设施，复合产生的有机废气直排。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-457	10月8日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定白沟新城晟亮箱包加工厂	白沟镇义和庄村村东	未安装治污设施	现场检查时，该加工厂正在生产，存在问题：挤塑工段未安装污染治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-458	10月8日	保定市	白沟新城	白沟镇	保定市白沟新城白沟镇于庄村村东南角无名塑料加工坊	白沟新城于庄村村东家角	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 未办理环保手续；2. 挤塑工序未安装VOCs收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-459	10月9日	保定市	白沟新城	白沟镇	远大箱包配件	白沟新城许场村卫生室南侧小巷尽头	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，在白沟新城许场村卫生室南侧小巷尽头有个名为远大箱包配件的加工点，存在问题：该加工点注塑工段有四台注塑机，未配套有机废气治理设施，有机废气直排，现场存有大量的原料，及注塑成品，注塑模型，现场异味明显。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-460	10月11日	保定市	白沟新城	白沟镇	白沟新城魏庄村大堤西侧秸秆焚烧	白沟新城魏庄村大堤西侧	露天焚烧	现场检查时，白沟新城魏庄村大堤西侧玉米地秸秆正在燃烧，过火面积约为3000平方米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-461	10月5日	保定市	白沟新城	白沟镇	盛大复合厂	白沟镇东一环大街西侧规划秀水路南侧	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：热合工段正在生产，引风机未开启，废气治理设施未运行，热合产生的废气，无组织直排，取证过程中该公司才开启治理设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日