

附件

保定国家高新技术产业开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-462	10月9日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	大马坊乡张庄村	恒泰汽车修理厂	河北省保定市新市区旭阳路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该单位正在营业，发现问题：该单位喷漆房废气经过滤棉处理后排放，废气排放无配置排气筒。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-463	10月7日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	高新区贤台乡西贤台村	保定市高新区满保北加油站	河北省保定市满城县乐凯北大街	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该单位正在营业，发现问题：92#加油枪无配套油气回收密封罩。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-09-464	10月9日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	惠阳街航空工业螺旋桨有限公司对面	高新区惠阳街航空工业螺旋桨有限公司对面一无名渣土堆场	河北省保定市高新区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现高新区惠阳街航空工业螺旋桨有限公司对面一无名渣土堆场，面积约 5000 平方米，渣土无苫盖，易引起扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-465	10月7日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	贤台乡西贤台村南国际保税物流园	保定轩帆汽车服务有限公司	河北省保定市满城县乐凯北大街	排污口不规范	现场检查时该单位正在营业，发现问题：废气排放的烟囱约 8 米，达不到 15 米要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-466	10月7日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	贤台乡贤台村南	保定高新区玉合加油站	河北省保定市新市区	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现在检查时该单位正在营业，发现问题：未安装油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-09-467	10月13日	保定市	保定国家高新技术产业开发区	中关村创新中心	中关村创新中心	河北省保定市新市区西堤路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日