

附件

保定市竞秀区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-508	10月3日	保定市	竞秀区	保定市竞秀区朝阳北大街东面中南韩村	保定市竞秀区朝阳北大街东面中南韩村无名堆场	中国河北省保定市满城县祥和路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-509	10月4日	保定市	竞秀区	保定市竞秀区后高庄村通富路	渣土运输车（冀FM4464）	河北省保定市新市区通富路	渣土车覆盖不完全	现场检查时在保定市竞秀区后高庄村通富路发现渣土运输车（冀FM4464），该车辆装满渣土，车上渣土未有苫盖，易引起扬尘。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日
HB-09-510	10月11日	保定市	竞秀区	保阜路石家庄路口	保定市竞秀区中港加油站	河北省保定市新市区S336（天威西路）	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时该加油站正在营业，发现问题：5#、6#加油枪配置的密封圈破损。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日
HB-09-511	10月4日	保定市	竞秀区	大汲店村农业生态园旁	竞秀区南沙环大汲店村农业生态园旁无名加油站	河北省保定市南市区建国路	黑加油站	现在检查时，发现一无牌加油站，检查时加油站正在营业，无任何手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-512	10月9日	保定市	竞秀区	富昌乡	保定市竞秀区宏大塑料制品厂	中国河北省保定市竞秀区建国路小汲村村南	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，废气处理设施未开启，车间内集气管也未套在集气罩上。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-513	10月4日	保定市	竞秀区	富昌乡建国路818号	保定市竞秀区东灿汽车修理厂	河北省保定市新市区建国路812	未落实VOCs整治要求	现场检查时该单位正在营业，发现问题：1. 该单位喷漆房废气已配套过滤棉加光氧催化，但未按环境影响登记表描述的配套活性炭吸附装置；2. 该单位的过滤棉处理设施的过滤棉积尘过厚，未及时更换。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-514	10月4日	保定市	竞秀区	富昌乡建国路大祝泽村东交通局战备物质仓库对面	保定市竞秀区航北汽修厂	中国河北省保定市新市区建国路812	未落实VOCs整治要求	现场检查时该单位正在营业，发现问题：喷漆房内有作业痕迹，地板上有喷漆车门，喷漆房未配套废气处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-515	10月9日	保定市	竞秀区	建国西路168号	保定市竞秀区傲丝家具加工厂	河北省保定市新市区建国西路168号	治污设施不正常运行	现场检查时该单位正在生产，发现问题：该单位钻孔机产生的粉尘配套布袋除尘治理设备，现场检查时钻孔机正在作业，治污设施未运行，产生的粉尘直接排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-516	10月11日	保定市	竞秀区	江城乡江城西队	保定市竞秀区百悦快捷酒店	河北省保定市新市区天威西路4750号	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时发现一台0.5蒸吨燃煤锅炉，该锅炉进出水管道和烟道未进行物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-517	10月11日	保定市	竞秀区	江城乡石家庄村	保定市众凯铝塑门窗厂	河北省保定市新市区S336(天威西路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该厂正在生产，发现问题：发现一台0.1蒸吨燃煤锅炉，该锅炉进出水管及烟道未进行物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-518	10月11日	保定市	竞秀区	江城乡石 家庄村	保定市新 市区旭晟 印刷厂	河北省保定 市新市区东 科街	治污设施不 正常运行	现场检查时该单位正在生产，发现问题：该单位装订、胶装工序产生的废气配套低温等离子加光氧催化治理设施，现场检查时装订、胶装工序正在作业，但治污设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-519	10月4日	保定市	竞秀区	江城乡吴 庄村	保定市竞 秀区信元 铝塑门窗 配件经营 部	河北省保定 市新市区光 明路	治污设施不 正常运行	现场检查时该单位正在生产，发现问题：1. 该单位打胶合片工序产生的废气配套光氧催化设施，现场检查时打胶合片工序正在作业，配套的污染治理设施无运行，产生的废气直接排放；2. 现场负责人称设施跳闸，但当场测试，空气开关合上后不会跳闸。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-520	10月12日	保定市	竞秀区	竞秀区南奇乡南奇村隆兴西路	竞秀区南奇乡南奇村隆兴西路一无名加油点	河北省保定市新市区隆兴西路	黑加油站	现场检查时，发现竞秀区南奇乡南奇村隆兴西路一无名加油点，无相关手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-521	10月12日	保定市	竞秀区	竞秀区南奇乡南章村兴章路与富裕街交叉口	竞秀区南奇乡南章村兴章路与富裕街交叉口垃圾焚烧点	河北省保定市新市区北章环南路	露天焚烧	现场检查时，发现竞秀区南奇乡南章村兴章路与富裕街交叉口在焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-522	10月8日	保定市	竞秀区	康庄村	保定市新市区振兴汽车修理厂	河北省保定市新市区康庄村	排污口不规范	现场检查时该单位正在营业，发现问题：1. 该单位喷漆房废气配套等离子处理设施，未按环境影响登记表描述配套活性炭加光氧催化处理设施；2. 喷漆房废气排气筒高度约8米，未达到环境影响登记表描述的15米要求。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-523	10月8日	保定市	竞秀区	康庄村南	保定市竞秀区万泰保温材料厂	河北省保定市新市区	治污设施不正常运行	现在检查时该单位正在生产，发现问题：发泡、定型、切割工序正在运行，光氧催化处理设施已被泡沫堵塞，治污设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-524	10月12日	保定市	竞秀区	南奇乡北奇村	河北浩乾装饰工程有限公司	河北省保定市新市区幸福街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-525	10月12日	保定市	竞秀区	南奇乡南奇村隆兴西路3930号	保定市竞秀区宝弟木材加工部	河北省保定市新市区隆兴西路	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨燃煤锅炉未淘汰，该锅炉进出水管道及烟道未进行物理切割。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-526	10月11日	保定市	竞秀区	南奇乡南章村	保定市雅典家具制造有限公司	河北省保定市新市区盛祥路	治污设施不正常运行	现场检查时该单位正在生产，发现问题：该单位两个喷漆房配套活性炭加光氧催化治理设施，现场检查时喷漆房正在作业，但治污设施无运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-527	10月11日	保定市	竞秀区	天威西路	竞秀区天威西路保定霍亮清运有限公司内无名加油点	河北省保定市新市区顺峰路	黑加油站	现场检查时发现竞秀区天威西路保定霍亮清运有限公司内一无名加油点，现场不能提供相关手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-528	10月11日	保定市	竞秀区	天威西路3829号	保定市博丰家具有限公司	河北省保定市新市区天威西路4681号	未安装治污设施	现场检查时该单位正在生产，发现问题：该单位钻孔，切割工序产生的粉尘无配套治理设施，产生的粉尘直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-529	10月1日	保定市	竞秀区	新市区北 二环	红山庄园 二期工程	河北省保定市新市区北 二环	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时发现：该工地正在作业。存 在问题：1. 大量渣土露天堆放未苫盖； 2. 未设置进出口车辆冲洗平台。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	10月31日