

附件

保定市涞水县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-530	10月6日	保定市	涞水县	北七山村	涞水县永阳镇北七山村无名石料破碎加工厂	河北省保定市涞水县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该石料破碎场正在生产，发现检查组后关停设备，人员离场。发现问题：1. 现场无法提供相关环保手续；2. 露天作业，生产过程中产生较大粉尘，无相关治理设施；3. 现场料堆无覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-531	10月10日	保定市	涿水县	北瓦宅村 112线南侧	涿水县在水一方酒店有限公司	河北省保定市涿水县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该公司正在营业。燃气锅炉旁边房间发现一台1蒸吨燃煤锅炉，炉内有明火。锅炉房内外堆有大量燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-532	10月9日	保定市	涿水县	北辛庄村	涿水县双开饲养有限公司内无名碎石厂	河北省保定市涿水县	未安装治污设施	现场检查时，碎石厂正在生产。发现问题：破碎工序无治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-533	10月12日	保定市	涞水县	北辛庄村	涞水县北辛庄村351县道无名堆料厂	河北省保定市涞水县351县道	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，货车正在装运石料，大量石料露天堆放无覆盖，未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-534	10月7日	保定市	涞水县	东垒子村	宏林石灰厂西北侧500米无名碎石厂	河北省保定市涞水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在进行物料装运。发现问题：1. 物料未覆盖，仓内未进行喷淋抑尘；2. 车辆进出通道洗轮机未运行。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-535	10月5日	保定市	涞水县	东文山乡东车亭村	涞水县顺昌水泥砖厂	河北省保定市涞水县东文山乡东车亭村	未安装治污设施	现场检查时，该厂未生产。发现问题：该厂水泥仓未按环评要求设置过滤式除尘器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-536	10月6日	保定市	涞水县	东文山乡 南七山村	涞水县顺 通钙粉厂	河北省保定 市涞水县东 文山乡南七 山村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该厂未生产。发现问题： 1. 厂区开放，物料堆场未落实扬尘治理 措施，刮风易引起较大扬尘；2. 破碎车 间地面及设备上的粉尘堆积较厚。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《大气污染 防治法》第一百一十七 条，立案处罚。	10月31日
HB-09-537	10月8日	保定市	涞水县	胡家庄	涞水县胡 家庄垃圾 转运站门 口垃圾焚 烧点	河北省保定 市涞水县	露天焚烧	现场检查，发现垃圾转运站门口正在焚 烧垃圾杂物，产生较大烟雾及难闻气 味。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日
HB-09-538	10月8日	保定市	涞水县	胡家庄乡 西武泉村	涞水县常 所浴池	河北省保定 市涞水县	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现该浴池店燃气锅炉背 后的小房子后隐藏了一台0.5蒸吨燃煤 锅炉，并正在使用，锅炉内有余温，一 旁有煤块。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-539	10月4日	保定市	涿水县	经济开发区东区	保定市三拓化工产品有限公司	河北省保定市涿水县经济开发区东区	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产，发现问题：该公司反应釜集气罩管道、车间无组织废气管道均未与喷淋塔连接（与验收文件要求不相符）。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-540	10月4日	保定市	涿水县	经济开发区东区	涿水阜昱建材有限公司	河北省保定市涿水县经济开发区东区	治污设施不正常运行	现场检查时该公司正在生产，发现问题：该公司2号脱硫塔喷淋水泵无运行（喷淋水管口无水外流）。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-541	10月11日	保定市	涿水县	开源路西侧	涿水县顺路缘汽修厂	河北省保定市涿水县开源路	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该汽修厂正在进行喷漆作业。发现问题：1. 未安装VOCs收集处理设施；2. 排放口不规范。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-542	10月7日	保定市	涑水县	涑涿路	涑涿路民盛粮油入口前500米无名堆料场	河北省保定市涑水县涑涿路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在装运石料。发现问题：物料堆场未落实扬尘治理措施，露天作业，堆料无覆盖。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-543	10月9日	保定市	涑水县	石亭镇	保定市涑水县石亭镇无名碎石厂（涑水县绿洋肥料有限公司后500米）	河北省保定市涑水县石义路	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产。发现问题：破碎工序未安装除尘设施；2.生产车间未密闭。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-544	10月3日	保定市	涑水县	王村镇	涑水县王村镇涑娄路北约400米处秸秆焚烧点	河北省保定市涑水县府前街	露天焚烧	现场检查时，在涑水县王村镇涑娄路北约400米处秸秆焚烧点发现大面积秸秆焚烧，有明火及浓烟。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-545	10月14日	保定市	涿水县	永阳镇	涿水县永阳镇冀东水泥厂后方约1000米无名碎石厂	河北省保定市涿水县永阳镇	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-546	10月2日	保定市	涿水县	永阳镇南桥头村	涿水县福泰石灰制造有限公司	河北省保定市涿水县永阳镇南桥头村	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，发现问题：1. 环保窑配套喷淋式除尘脱硫塔未运行（电源开关呈关闭状态，喷淋水渠呈干涸状态），进出场车辆冲洗设备未运行；2. 车辆进原料仓库装货过程中产生较大扬尘，企业未按环评要求落实雾炮喷水抑尘。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-547	10月6日	保定市	涑水县	永阳镇南檀山村	保定市涑水县永阳镇南檀山村顺通钙粉厂旁无名堆料场	河北省保定市涑水县永阳镇南檀山村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-548	10月2日	保定市	涑水县	永阳镇檀山村	涑水县瑞鼎石灰制造有限公司	河北省保定市涑水县府前街	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，发现问题：1. 破碎工序配套布袋除尘器长时间未运行（除尘设施配套电表显示数值为1，收尘袋上布满蜘蛛网）；2. 石灰窑配套废气治理设施引风机未运行，废气从窑顶呈无组织排放（现场要求企业开启后，废气从规范化排放口排出）。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-549	10月6日	保定市	涑水县	永阳镇檀山村	涑水利拓石灰制造有限公司	河北省保定市涑水县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，排放口正在排烟。发现问题：配套布袋除尘器、排气筒引风机均未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-550	10月14日	保定市	涿水县	永阳镇檀山村	涿水县檀山中亚灰粉厂	河北省保定市涿水县府前街	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产。发现问题:原料堆放未密闭,布袋除尘器未运行。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
HB-09-551	10月14日	保定市	涿水县	永阳镇檀山村	涿水县檀山联富联合灰粉厂	河北省保定市涿水县永阳镇檀山村	治污设施不正常运行	现场检查时,该灰粉厂正在生产。发现问题:现场灰尘较大,布袋除尘器未运行(除尘器电表仅有82度)。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
HB-09-552	10月13日	保定市	涿水县	永阳镇西洛平村	涿水县佳俊商贸有限公司	河北省保定市涿水县永阳镇西洛平村	治污设施不正常运行	现场检查时,该公司正在生产,督查组工作人员到现场后企业立即停产。发现问题如下:1.该公司磨粉机配套布袋除尘器存在长期停用迹象(电表仅为4度);2.原料露天堆放,未落实相关防尘措施。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-553	10月12日	保定市	涞水县	玉斗村	涞水县赵各庄镇玉斗村 S241 省道旁无名搅拌站	河北省保定市涞水县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时正在生产，物料露天堆放，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-554	10月12日	保定市	涞水县	赵各庄镇玉斗村	涞水县赵各庄镇玉斗村(S241省道旁)无名碎石厂	河北省保定市涞水县赵各庄镇玉斗村 S241 省道旁	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，正在生产，该破碎厂于2018年10月11日被当地环保部门实施查封，但检查时仍在生产；露天作业，物料无覆盖，工业粉尘无组织排放，现场无法提供任何手续。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-555	10月12日	保定市	涞水县	郑家庄	涞水县赵各庄镇郑家庄108国道旁无名碎石厂	河北省保定市涞水县G108(京昆线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时未生产，但有明显生产痕迹，现场未提供相关手续，输送带未封闭，露天堆料未覆盖，未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日