

附件

保定市涞源县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-556	10月11日	保定市	涞源县	甲村	涞源县新 砦商品混 凝土有限 公司	河北省保定 市涞源县	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，该企业未生产，存在问题：场地外设置有一临时堆场，场内地面未硬化，积尘严重，堆场的物料苫盖不完全。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-557	10月7日	保定市	涞源县	涞源县杨家庄镇木吉村	河北神邦矿业有限公司恒昌球团厂	河北省保定市涞源县	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产。企业两座烘干机粉尘采用布袋除尘处理后经20米烟囱高空排放，两座球团竖炉废气脱硫除尘处理后经烟囱高空排放。现场检查时，企业废气治理设施运行正常，脱硫塔废气已安装自动在线监测设备。原取暖燃煤锅炉已改为热循环冷却系统余热收集取暖。存在问题：废气出口在线监测系统采样管线一段呈U行状，U行状区域伴热管伴热效果不好，容易导致采样管积水影响废气采集。	调查核实，依法查处。	10月31日
HB-09-558	10月7日	保定市	涞源县	杨家庄镇木吉村	保定市涞源县杨家庄镇木吉村无名砂石料堆场	河北省保定市涞源县	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。现场物料装卸未采取降尘抑尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-559	10月8日	保定市	涞源县	银坊镇司 格庄村	银坊镇司 格庄村砂 石料厂	河北省保定 市涞源县 S241	工业粉尘无 组织排放	信访人投诉基本属实。该砂石料厂未生 产，有一条砂石料生产线。存在问题： 1. 无环评手续；2. 生产线未密封，无喷 淋等防尘、抑尘设施，生产时会产生大 量粉尘无组织排放；3. 露天堆放大量的 原料、碎石、砂石未遮盖。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日