

## 附件

### 保定市顺平县督办问题清单

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                   | 污染源地址               | 问题类型        | 现场问题情况详述                                             | 整改要求                                                      | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-637 | 10月3日 | 保定市 | 顺平县 | 白云乡        | 保定市顺平县白云乡常北庄村东垃圾场焚烧垃圾       | 中国河北省<br>保定市顺平县     | 露天焚烧        | 现场检查时，在保定市顺平县白云乡常北庄村东垃圾场发现正在焚烧垃圾，现场烟尘很大。             | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。            | 10月31日 |
| HB-09-638 | 10月2日 | 保定市 | 顺平县 | 高于铺镇       | 顺平县高于铺镇北城村无名塑料加工厂(农机管理服务站内) | 中国河北省<br>保定市顺平县高于铺镇 | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查时发现，该企业未生产，存在问题：1. 挤塑工序未安装VOCs收集处理设施；2. 未办理环保手续。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称                 | 污染源地址          | 问题类型        | 现场问题情况详述                                                                         | 整改要求                                                      | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-639 | 10月4日 | 保定市 | 顺平县 | 高于铺镇       | 顺平县高于铺镇王各庄村七队孙志杰家院里塑料加工厂  | 中国河北省保定市顺平县南环路 | 新发现清单外“散乱污” | 经现场检查，该企业无营业执照，无环评手续，现场有一条挤塑生产线，无VOCs污染防治设施，有破碎设备，堆放大量物料，有明显近期生产痕迹，未断电。          | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 10月31日 |
| HB-09-640 | 10月4日 | 保定市 | 顺平县 | 高于铺镇       | 顺平县康瑞达塑业有限公司              | 中国河北省保定市顺平县顺高线 | 治污设施不正常运行   | 经现场检查，该企业处于生产状态，挤塑生产线污染处理设施未使用，电源处于关闭状态。                                         | 调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。                             | 11月15日 |
| HB-09-641 | 10月4日 | 保定市 | 顺平县 | 高于铺镇       | 顺平县高于铺镇王各庄村二队周伟丽家院里塑料加工作坊 | 中国河北省保定市顺平县南环路 | 新发现清单外“散乱污” | 经现场检查，该企业现场未生产，无营业执照，无环评手续，现场有一条挤塑设备生产线，无VOCs污染防治设施，有破碎设备，堆放大量物料，现场检查时，生产线仍留有余温。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 10月31日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称           | 污染源地址                 | 问题类型        | 现场问题情况详述                                                           | 整改要求                                                      | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|---------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-642 | 10月5日 | 保定市 | 顺平县 | 高于铺镇       | 高于铺镇大王村垃圾焚烧点        | 中国河北省保定市顺平县           | 露天焚烧        | 经现场检查，该地点正在焚烧垃圾，烟雾弥漫，气味刺鼻。                                         | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。            | 10月31日 |
| HB-09-643 | 10月6日 | 保定市 | 顺平县 | 高于铺镇       | 顺平县高于铺镇大王村村东无名塑料加工厂 | 保定市顺平县                | 新发现清单外“散乱污” | 现场检查时发现，该企业挤塑生产线刚刚关停，机器还处于高温状态，无营业执照，无环评手续，拒不提供真实姓名，未安装VOCs收集处理设施。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。 | 10月31日 |
| HB-09-644 | 10月3日 | 保定市 | 顺平县 | 蒲上镇        | 顺平县东方加油城            | 中国河北省保定市顺平县S232(北环城路) | 未安装治污设施     | 经现场检查，该加油站正在营业，未安装油气回收装置。                                          | 按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。                   | 11月15日 |

| 编号        | 检查时间  | 市   | 县区  | 乡镇<br>(街道) | 污染源<br>名称          | 污染源地址            | 问题类型          | 现场问题情况详述                                             | 整改要求                                                                                 | 完成时限   |
|-----------|-------|-----|-----|------------|--------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| HB-09-645 | 10月3日 | 保定市 | 顺平县 | 蒲上镇        | 顺平县卓越塑料机械厂         | 中国河北省保定市顺平县 S232 | 未落实 VOCs 整治要求 | 经现场检查，该厂主要经营机械加工，现场检查时未生产，但有露天喷漆的痕迹，无污染治理设施。         | 含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 11月15日 |
| HB-09-646 | 10月5日 | 保定市 | 顺平县 | 顺平县大王村     | 大王村石宾家院里无名塑料加工作坊   | 中国河北省保定市顺平县      | 新发现清单外“散乱污”   | 经现场检查，该家院内有一条挤塑机生产线，近期有生产迹象。地上堆有原料粉末，破碎机附近有水迹，无环评手续。 | 淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。                            | 10月31日 |
| HB-09-647 | 10月1日 | 保定市 | 顺平县 | 五郎村        | 保定市顺平县五郎村露天垃圾场焚烧垃圾 | 中国河北省保定市顺平县能源路   | 露天焚烧          | 现场检查时发现，在保定市顺平县五郎村正在焚烧垃圾，浓烟滚滚。                       | 进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。                                       | 10月31日 |