

附件

沧州市沧县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-694	10月7日	沧州市	沧县	沧县沧东 开发区火 力发电厂 对面东南 角	沧东开发 区火力发 电厂对面 东南角田 地秸秆焚 烧点	河北省沧 州市沧县	露天焚烧	现场检查时，沧县沧东开发区火力发电 厂对面东南角露天秸秆焚烧。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题依据《大气污染防治 法》第一百一十九条处 罚。	10月31日
HB-09-695	10月10日	沧州市	沧县	沧县杜生 镇后候村	沧县英杰 塑料制品 厂	河北省沧 州市沧县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业处于正常生产状态 (现场机器设备临时停工，余温较高)。 存在的问题：1. 塑料挤出成型环节未安 装 VOCs 收集装置；2. 边角料粉碎、搅 拌环节未安装集中收集装置，亦未安装 布袋除尘设施，通过窗户直接外排粉 尘；3. 无环保手续。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-696	10月10日	沧州市	沧县	沧县杜生镇后候村	沧县荣鼎塑料制品厂	河北省沧州市沧县	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业处于正常生产状态，存在的问题：1. 该企业塑料挤出成型环节未安装 VOCs 收集装置 2. 边角料破碎过程未安装布袋除尘设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-697	10月7日	沧州市	沧县	沧县风化店乡后枣园村	沧州天龙复合材料有限公司	河北省沧州市沧县李寨线	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业在生产，存在的问题：1. 生产不饱和树脂车间未投入生产，添加不饱和树脂的辅料促进剂正在搅拌生产，在搅拌环节产生的 VOCs 无收集装置，处于无组织排放状态；2. 在线监测报警系统安装有 3 台，其中 1 台在线监测报警系统数据长期显示为 0。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-698	10月5日	沧州市	沧县	沧县捷地乡傅庄子村	沧州福豆食品有限公司	河北省沧州市沧县S022	未安装治污设施	现场检查时未生产，该企业属于临时停产，信访人反映的废水、废气直接外排现象问题属实。存在问题：1. 豆腐加工过程中废水未经收集处理，直接进入厂内下水管道外排；2. 黄豆打碎搅拌的生产环节，未安装大气污染防治设施，通过车间的窗户直接外排；3. 厂内有一台0.5吨的燃油(气)蒸汽锅炉，现场使用液化石油气，但是烟囱高度不够，达不到15米的要求；4. 厂区院子内未采取雨污分流措施，污水在厂内院子随意流淌。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-699	10月4日	沧州市	沧县	沧县汪家铺董家庄村	沧县汪家铺乡董家庄村290乡道西侧秸秆焚烧点	河北省沧州市沧县	露天焚烧	现场检查时，发现沧县汪家铺乡董家庄村290乡道西侧正在焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-700	10月4日	沧州市	沧县	沧县汪家铺乡汪家铺	沧县运东塑料厂	河北省沧州市沧县S283	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，印刷环节有开工，未配套建设VOCs处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-701	10月4日	沧州市	沧县	沧县汪家铺乡杨桥村	沧县东兴胶粉厂	河北省沧州市沧县	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业粉碎车间设备有余温，属临时停产，粉碎车间粉尘未能得到有效收集处理，积尘严重，无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	10月31日
HB-09-702	10月4日	沧州市	沧县	沧县汪家铺乡杨桥村	沧县金奥橡胶厂	河北省沧州市沧县	未安装治污设施	现场检查时，该公司设备有余温，属临时停产。存在问题：该企业2号粉碎车间（堆积原料仓库旁边）未安装粉尘集气罩，也未安装布袋除尘器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-703	10月4日	沧州市	沧县	沧县汪家铺乡于庄子村	沧州德盛包装制品有限公司	沧州市沧县汪家铺乡于庄子村	排污口不规范	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该企业成型工序配套的废气治理设施排放口烟囱高度不够15米，烟囱高度只有8米。	责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-704	10月8日	沧州市	沧县	沧县张官屯乡田庄子村	沧县国安精密铸造厂	沧县张官屯乡田庄子村	排污口不规范	现场检查时，该企业处于正常生产状态，存在的问题：该企业熔蜡车间排污口设置不规范，排气筒不足15米。	责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-705	10月7日	沧州市	沧县	河北沧东经济开发区	河北兴浦钢结构有限公司	河北省沧州市沧县	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业处于正常生产状态。存在的问题：1. 该企业钢板切割产生的金属颗粒无收集装置；2. 人工焊接过程，装有焊烟移动收集装置两台，但是闲置不使用；3. 现场发现大量空置油漆桶，并且发现有喷漆枪；4. 该企业的职工食堂未安装油烟净化装置，只装有一个排气抽风扇。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-706	10月9日	沧州市	沧县	河北省沧 县纸房头 乡工业园 区	沧州三星 汽车零部 件有限公 司	河北省沧州 市沧县	排污口不规 范	现场检查时，该企业处于正常生产状态。存在的问题：混料、磨削两个环节共用一台布袋除尘器，但是排放管道高度不足15米。	责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-707	10月8日	沧州市	沧县	河北省沧 州市沧县 捷地乡舞 来河村	沧县沧旺 新型建材 有限公司	河北省沧州 市沧县捷地 乡舞来河村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该企业处于正常运行状态，存在的问题：厂区内物料、原材料堆放区，露天堆放，无采取有效防治措施；生产环节未配套污染防治措施，粉尘无组织排放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-708	10月7日	沧州市	沧县	河北省沧州市沧县李天木乡李天木村	沧县万兴建材销售处	河北省沧州市沧县G307(歧银线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,堆积的砂石料未覆盖,露天堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HB-09-709	10月4日	沧州市	沧县	河北省沧州市沧县杨桥村	沧县汪家铺乡杨桥村生活垃圾集中点	河北省沧州市沧县	露天焚烧	现场检查时,发现沧州市沧县汪家铺乡杨桥村生活垃圾集中点(沧县瑞达驾驶员培训学校旁边)大量垃圾露天焚烧。	进一步调查核实,对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题,依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-710	10月5日	沧州市	沧县	捷地乡曹庄子	沧州腾龙电器设备有限公司	沧县捷地乡曹庄子	治污设施不正常运行	现场检查时在生产,该企业生产金属喷塑件,存在以下问题:1.喷塑固化工段,光氧VOCs治理设施未运行;2.喷塑喷粉工段,喷粉间未密闭塑粉外溢,塑粉回收装置未运行,排放口高度未达到15米;3.天然气热风炉(塑粉固化热源)废气(混合燃烧烟气和塑粉固化VOC废气)排放口未达到15米。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-711	10月6日	沧州市	沧县	罗庄子	沧县罗庄子东南方向高架桥下废旧物质拆解点	沧州市沧县罗庄子西南	未安装治污设施	现场检查时，该废旧物资拆解点露天拆解废旧机械设备，焊割废气无任何环保防治措施。	依法取缔。	11月15日
HB-09-712	10月10日	沧州市	沧县	姚官屯乡	沧州胜得肥业有限公司	沧州北郊津福公路1号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业从事复合肥加工，正在生产，存在问题：物料破碎工段，布袋式除尘器未使用；筛选工段无粉尘收集装置；窑炉燃烧废气、车间粉尘处理设施未使用，排放口高度均未达到15米。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日