

附件

## 衡水市桃城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-943	10月3日	衡水市	桃城区	河沿镇南 沼村村北	衡水明兴 工程橡胶 有限公司	河北省衡水 市桃城区河 沿镇南沼村 村北	未落实 VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. 位于开炼车间东南角的废气处理设备运行不正常，车间外部东南侧烟囱有黑色废气排放；2. 车间内有 19 台开炼加工设备，现有废气收集处理设施无法有效收集橡胶制品加工产生的废气，车间内有强烈刺激性气味。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-944	10月3日	衡水市	桃城区	赵家圈镇 大田村 903县道	衡水市桃 城区赵家 圈镇大田 村903县 道两边裸 露土堆	河北省衡水 市桃城区赵 码线	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，大量渣土露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-945	10月3日	衡水市	桃城区	赵圈镇人 民西路西 段17号	河北美利 达股份有 限公司	河北省衡水 市桃城区赵 圈镇	未落实VOCs 整治要求	检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1. F1车间正在生产，该车间内有两个隔间，一个隔间安装有散逸废气收集装置，隔间外部安装有喷淋处理设备，另一隔间为颜料提纯工序，该隔间内有浓烈刺激性气味，由于F1车间被割断，仅有一扇小门连接，导致颜料提纯隔间产生的颜料加工废气无法被散逸气体回收装置回收，颜料加工废气经屋顶天窗直接排放出去，造成无组织排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日