

附件

### 廊坊霸州市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-190	10月5日	廊坊市	霸州市	霸州市东 杨庄乡	霸州市东 杨庄乡邱 庄子村北 畅路63号 无名注塑 厂	霸州市东杨 庄乡邱庄子 村北畅路63 号	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时该厂正在生产，车间内有注 塑机4台，聚苯乙烯原材料及成型产品， 无配套建设 VOCs 废气收集及处理设施， 有机废气直排外环境。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
HB-09-191	10月5日	廊坊市	霸州市	霸州市东 杨庄乡东 杨庄村	霸州市东 杨庄小牛 微型汽配 门市部	中国河北省 廊坊市霸州 市汇丰街2	排污口不规 范	现场检查时该修车厂未进行维修作业， 有维修痕迹，修车厂建有喷漆房一个， 配套建设活性炭吸附设施一套。存在问 题：排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立 案条件的，依据《大气污 染防治法》第一百条立案 处罚，同时责令限期依法 依规设置大气污染物排 放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-192	10月5日	廊坊市	霸州市	霸州市东 杨庄乡上 段村	霸州市东 杨庄家家 乐餐具消 毒配送站	霸州市东杨 庄乡上段村	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时该厂正在生产，现场发现1 台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，有 使用迹象。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-193	10月10日	廊坊市	霸州市	霸州市堂 二里东张 柳村	霸州市堂 二里泽宇 轩家具厂	中国河北省 廊坊市霸州 市堂二里东 张柳村	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时正在生产，该企业主要从事 家具生产，不能提供环保手续。发现主 要问题如下：1. 该企业有喷漆工序，现 场有成品和半成品，有待喷漆的产品， 有喷枪、油漆桶和大量的废油漆桶，未 安装VOCs废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔； 整改类“散乱污”限期完 成整治任务，经相关部门 会审签字后方可恢复生 产。	10月31日
HB-09-194	10月13日	廊坊市	霸州市	霸州市堂 二里小湾 村	霸州市堂 二里玉振 家具厂	霸州市堂二 里小湾村	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，主要生 产、销售家具，厂房内有大量成品和半 成品，以及成品油漆桶和废弃的油漆 桶，未提供任何环保手续。主要问题如 下：该企业有刷漆工序，该工序产生大 量VOCs废气，但未安装废气收集处理 设施，厂房内漆味刺鼻。	淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔； 整改类“散乱污”限期完 成整治任务，经相关部门 会审签字后方可恢复生 产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-195	10月3日	廊坊市	霸州市	霸州镇	张岗村无名电线厂	中国河北省廊坊市霸州市霸州镇张岗村	未落实VOCs整治要求	现场检查时该加工厂未生产，该加工厂主要从事电线生产加工，生产原料为塑料颗粒，通过热熔、挤出工序形成产品，未安装VOCs废气收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-196	10月3日	廊坊市	霸州市	霸州镇	霸州市霸州镇鹏跃贴面板厂	霸州市霸州镇张岗村	排污口不规范	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：排气筒高度不足15米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-197	10月3日	廊坊市	霸州市	霸州镇	霸州市厚泽新型建材有限公司	河北省廊坊市霸州市霸州镇桑园村南	未安装治污设施	现场检查时，该公司未生产，洒水车正在洒水。存在问题：1.东、西侧破碎工序未安装布袋除尘设施；2.滚筒筛未密闭，未安装集中收尘处理设施；3.有一处大约500平方米以上沙土原料堆场未覆盖。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-198	10月3日	廊坊市	霸州市	霸州镇	霸州市宏源道桥工程有限公司	河北省廊坊市霸州市镇府东道	未安装治污设施	现场检查时，该企业未生产，但有生产迹象。存在问题：1.厂区内所有石料及进料口未采取密闭集气收集治理设施；2.皮带运输未密闭，破碎机未密闭，震动筛未密闭；3.有两处500平米以上沙土原料露天堆放，未采取覆盖雾化等防扬尘措施；4.一处原料库未密闭，未按环评要求安装布袋除尘器，另一处原料棚顶部未封闭，贮存沙土原料500平米以上，未采取覆盖等防扬尘措施，该两处原料棚均未按环评要求安装喷淋设施；5.未按环评要求对搅拌机进行加盖密闭，未在密闭环境下进行加料搅拌。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-199	10月4日	廊坊市	霸州市	霸州镇	河北省廊坊市霸州市益昌路天地生态园入口处无名搅拌站	河北省廊坊市霸州市益昌路	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，该企业主要从事水泥搅拌生产。存在问题：该企业未能提供任何手续，生产厂区地面未硬化，生产原料露天堆放，进场物料运输车未覆盖，搅拌工序未密闭，厂区物料泼洒严重，扬尘明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-200	10月3日	廊坊市	霸州市	霸州镇老堤村	霸州镇老堤村铁路桥西侧200米处无名砂石堆场	霸州市霸州镇老堤村铁路桥西侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该厂正在生产,物料露天堆放,露天筛分作业。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	10月31日
HB-09-201	10月2日	廊坊市	霸州市	城区办	牯牛河整治工程	中国河北省廊坊市霸州市兴华北路旁	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,牯牛河整治工程施工过程中,河道两侧未施工作业区域大面积渣土裸露,未做防尘苫盖措施。	进一步调查核实,依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分之百”要求,加强工地扬尘控制。	10月31日
HB-09-202	10月8日	廊坊市	霸州市	煎茶铺镇	渣土运输车(冀R75507)	中国河北省廊坊市霸州市G112(京环线)	渣土车覆盖不完全	督查组在112国道煎茶铺镇段上巡查时,发现车牌号码为冀R75507的渣土车未进行覆盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-203	10月2日	廊坊市	霸州市	建设东道	王庄子乡建设道30号无名校具配件	河北省廊坊市霸州市建设东道	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该厂正在生产,未向环保部门提交环评文件,三台注塑机配套安装了VOC治理设施,但未运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HB-09-204	10月4日	廊坊市	霸州市	康仙庄乡	霸州市康仙庄鑫厚塑料厂	霸州市康仙庄乡大辛庄村	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产,主要生产塑料制品。存在问题:该厂配备了一套光氧处理设备,但在生产过程中并未开启使用。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
HB-09-205	10月4日	廊坊市	霸州市	康仙庄乡	霸州市康仙庄金秋塑料制品厂	霸州市康仙庄乡大辛庄村	治污设施不正常运行	现场检查时,该厂正在生产,主要产品为塑料制品。存在问题:该厂安装了一套光氧治理设施,但在生产过程中并未开启使用。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-206	10月4日	廊坊市	霸州市	康仙庄乡	霸州市康仙庄美斯特楼梯制造厂	河北省廊坊市霸州市康仙庄乡大辛庄村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，主要产品为楼梯制品，该企业喷漆房建设一套水帘除尘器和光氧废气处理设施。存在问题：水帘除尘器未使用。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-207	10月4日	廊坊市	霸州市	康仙庄乡	霸州市吉乾美五金制品有限公司	河北省廊坊市霸州市G112(京环线)	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该厂正在生产，主要从事钢制配件喷涂加工，企业配套建设了废气污染防治设施。存在问题：1. 该厂车间内有3个喷涂箱柜，均为半开放状态，工业粉尘未能得到有效收集处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-208	10月4日	廊坊市	霸州市	康仙庄乡 西楼村	霸州市康 仙庄乡西 楼村益昌 路惠众活 海鲜右侧 无名堆场	河北省廊坊 市霸州市益 昌路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时正生产，存在问题：物料露天堆放，场地物料泼洒严重，积尘明显，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-209	10月5日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	亚强家具 厂	廊坊市霸州 市堂二里镇 格达村悦达 钢管有限公 司南面厂房 进门第二生 产车间	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时该家具厂正在生产，存在问题：1.喷漆工序未安装VOCs废气收集处理设施；2.露天喷漆未密闭作业，气味难闻，无组织排放；3.现场负责人未能提供任何手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-210	10月5日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	光洋人造板制造有限公司	霸州市堂二里廊大路北段路西	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，总排出口浓烟滚滚。存在问题：该企业未开启废气处理设施，督查人员到达现场之后，才从该企业匆匆跑来1名工作人员，迅速启动废气治理设施，现场烟气无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-211	10月10日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	霸州市堂二里镇格达村无名家具厂	河北省廊坊市霸州市堂二里镇格达村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时正在生产，该企业主要从事家具生产，不能提供环保手续。发现主要问题如下：1. 该企业有喷漆工序，现场有成品和半成品，有待喷漆的产品，有喷枪、油漆桶和大量的废油漆桶，未安装VOCs废气收集处理设施；2. 木段切割、打磨工序产生大量粉尘，但无粉尘收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-212	10月10日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	欧美亚家具厂	河北省廊坊市霸州市堂二里镇格达村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时正在生产，该企业主要从事家具生产，不能提供环保手续。发现主要问题如下：1. 该企业有喷漆工序，现场有成品和半成品，有待喷漆的产品，有喷枪、油漆桶和大量的废油漆桶，未安装 VOCs 废气收集处理设施；烘烤房有一台 1 蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，用于半成品烘干。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-213	10月10日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	霸州市续衡家具有限公司	河北省廊坊市霸州市堂二里镇东张柳村 112 国道南侧	新发现清单外“散乱污”	现场检查时正在生产，该企业主要从事家具生产，不能提供环保手续。发现主要问题如下：1. 该企业有喷漆工序，现场有成品和半成品，有待喷漆的产品，有喷枪、油漆桶和大量的废油漆桶，未安装 VOCs 废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-214	10月10日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	霸州市堂二里镇东张柳村无名家具厂	河北省廊坊市霸州市兴华路	新发现清单外“散乱污”	现场检查时正在生产，该企业主要从事家具生产，不能提供环保手续。发现主要问题如下：1. 该企业有喷漆工序，现场有成品和半成品，有待喷漆的产品，有喷枪、油漆桶和大量的废油漆桶，未安装 VOCs 废气收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-215	10月11日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	霸州市堂二里镇小湾村口左侧无名木雕厂	河北省廊坊市霸州市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,该厂未生产,该厂主要从事佛像木雕加工,产房内配套安装了布袋除尘器。存在问题:喷漆工序未安装治污设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HB-09-216	10月11日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	112国道堂二里路津通公路宗家柳村斜对面无名台球厂	河北省廊坊市霸州市G112(京环线)	未安装治污设施	现场检查时,该企业未生产,有生产迹象明显。存在问题:车间内喷漆房一个,未安装治污设施。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日
HB-09-217	10月13日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	霸州市堂二里镇小湾村无名家具厂	河北省廊坊市霸州市堂二里镇小湾村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时该厂正在生产,该家具厂主要从事家具生产,存在主要问题:厂房里有大量成品和半成品,刷漆工序未在密闭空间进行,未安装 VOCs 废气收集设施;未能提供环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-218	10月13日	廊坊市	霸州市	堂二里镇	霸州市华 优家具 有限公司	河北省廊坊 市霸州市堂 二里镇小湾 村	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，主要经营家具生产，现场有大量成品和半成品，未提供任何环保手续。发现主要问题如下：1. 该企业有油墨印刷工艺，有VOCs 废气产生，无任何污染防治设施；2. 有喷塑工艺，有VOCs 废气产生，无任何污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔； 整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-219	10月5日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 格达村	格达村悦 达钢管有 限公司南 面厂房内 无名胶合 板厂	河北省廊坊 市霸州市堂 二里镇格达 村	未安装治污 设施	现场检查时该胶合板厂正在生产，未能提供任何手续。存在问题：1. 胶合板刷胶贴膜生产工序未安装VOCs 废气收集处理设施；2. 胶合板热压生产工序未安装VOCs 废气收集处理设施，整个生产车间气味刺鼻。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-220	10月5日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 格达村	悦达钢管 有限公司 南面无名 家具厂	河北省廊坊 市霸州市堂 二里镇格达 村	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时该企业正在生产，企业未能提供任何手续，该企业位于悦达公司南侧，院内北侧厂区一无名家具厂，厂房面积约5000平方米，主要从事餐桌椅导家具生产、销售。主要问题如下：1. 该企业正进行喷漆作业，无VOCs 治理设施，厂区内油漆味浓烈；2. 地面粉尘积聚成堆，粉尘无组织排放。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔； 整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-221	10月10日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 格达村	霸州市堂 二里镇格 达村无名 纸箱厂	中国河北省 廊坊市霸州 市堂二里镇 格达村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，该企业主要从事 纸箱生产、销售，现场有生产出来的产 品，不能提供环保手续。主要问题如下： 该企业有印刷工序，印刷过程中有 VOCs 废气产生，未安装 VOCs 废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
HB-09-222	10月10日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 四街	霸州市派 格蒙木业 有限公司	河北省廊坊 市霸州市堂 二里镇四街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产，该企业主要从事 贴面板、木制家具。主要问题如下：该 企业有喷漆工序，使用水性漆，生产过 程中有 VOCs 废气产生，有大量油漆桶和 废油漆桶，有喷漆工具，现场喷漆痕迹 明显，有一处喷漆车间空间未密闭，无 VOCs 废气处理设施。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
HB-09-223	10月10日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 王圈村	霸州市堂 二里镇王 圈村无名 家具厂	中国河北省 廊坊市霸州 市堂二里镇 王圈村	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现霸州市堂二里镇王圈 村无名家具厂里有1台0.1蒸吨以下的 燃煤锅炉未淘汰，锅炉管线完好，具备 恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-224	10月10日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 小湾村	堂二里镇 小湾村无 名家具厂	霸州市堂二 里镇小湾村	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时正在生产，该企业主要从事家具生产，不能提供环保手续。发现主要问题如下：1. 该企业有喷漆工序，现场有成品和半成品，有待喷漆的产品，有喷枪、油漆桶和大量的废油漆桶，未安装 VOCs 废气收集处理设施；2. 木段切割、打磨工序产生大量粉尘，但无粉尘收集处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-225	10月13日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 小湾村	堂二里镇 小湾村无 名家具厂	廊坊市霸州 市堂二里镇 小湾村	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时未生产，该企业主要从事家具生产，现场有大量成品和半成品，未提供任何环保手续。存在问题如下：1. 该企业有喷漆工艺，有油漆和废油漆桶，有喷漆工具，有待喷的产品，现场油漆味浓烈，生产迹象明显，无 VOCs 废气处理设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-226	10月13日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 小湾村	小湾村一 无名家具 厂	霸州市堂二 里镇小湾村	新发现清单 外“散乱污”	检查时正在生产，主要从事家具生产，现场有大量成品和半成品，未提供任何环保手续。发现主要问题如下：1. 该企业有焊接工序，有废气产生，无废气收集处理设施；2. 有喷塑工艺，有 VOCs 废气产生，无污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-227	10月13日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 小湾村西 侧	霸州市廊 冠家具 有限公司	河北省廊坊 市霸州市堂 二里镇小湾 村西侧	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，从事家具生产、销售，现场有大量的家具成品和半成品，未提供任何环保手续。主要问题如下：1. 该企业有抛丸机1台，无粉尘收集设施，现场有大量粉尘；2. 有3条喷塑生产线，生产过程有VOCs废气产生，未安装废气收集处理设施；3. 该企业具有2台1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，均具备使用条件，有一台地下燃煤锅炉，正在使用，厂房内堆有大量煤块。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-228	10月5日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 宗家柳村	霸州市堂 二里镇宗 家柳村荣 森不锈钢 加工厂	廊坊市霸州 市堂二里镇 宗家柳村	未安装治污 设施	现场检查时正在生产，该企业主要从事不锈钢桌椅生产、销售。发现主要问题如下：1. 有15台砂轮机，未安装除尘设施，打磨粉尘通过墙洞直排外环境，生产场地粉尘较重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-229	10月5日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 宗家柳村	堂二里镇 宗家柳村 无名家具 加工厂	廊坊市霸州 市堂二里镇 宗家柳村	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时该企业正在生产，该企业位于宗家柳村（佛城灵云寺南约100米，外墙上标有广告牌“骏马沙发厂”）。检查时主要问题如下：1. 该企业从事家具生产，工人正在露天刷漆，漆味较重，未安装任何VOCs废气收集处理设施；2. 厂房内锯末粉尘堆积厚重，未安装任何粉尘收集设施；3. 现场检查时，该企业未能提供任何手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-230	10月5日	廊坊市	霸州市	堂二里镇 宗家柳村	廊坊市霸 州市堂二 里镇宗家 柳村南口 第一沙石 场	廊坊市霸州 市堂二里镇 宗家柳村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时该沙石厂未生产，有一条筛沙生产线，占地约3000平方米，物料露天堆放，筛分装置露天作业，未采取有效污染防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-231	10月10日	廊坊市	霸州市	辛章办事处	四汇汽车维修中心	河北省廊坊市霸州市	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该厂未生产。存在问题：烤漆房未安装污染防治设施。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-232	10月11日	廊坊市	霸州市	扬芬港镇于家堡村	于家堡村特色金春小吃旁200米处无名废旧塑料加工厂	霸州市扬芬港镇于家堡村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，主要从事废旧塑料加工生产。主要问题如下： 1. 该厂有塑料热熔机1台，塑料粉碎机1台，有大量废旧塑料薄膜和粉碎后的成品，现场工人正在进行废弃塑料热熔作业，该工序产生大量 VOCs 废气，但无任何废气收集处理设施，该企业未能提供环保手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔； 整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-233	10月13日	廊坊市	霸州市	杨芬港镇	河霸州市杨芬港镇陈家堡村无名家具厂燃煤锅炉	河北省廊坊市霸州市杨芬港镇陈家堡村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该厂有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，未使用但具备使用能力，管道连接完好。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-234	10月13日	廊坊市	霸州市	杨芬港镇 (224 杨 褚线)	霸州市杨 芬港太行 山工艺品 厂	杨芬港镇许 家堡村许家 堡支线 29#	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，该企业 为塑料加工厂，未提供任何手续。主要 问题如下：该企业有三台塑料热塑机 器，塑料热塑工序产生大量 VOCs 废气， 但未安装废气收集处理设施，大量废气 直排。	含 VOCs 物料的生产、存 储采用密闭工艺或在有 集气系统的密闭空间进 行，收集后的废气经处理 达标后排放。存在违法生 产行为的，依据《大气污 染防治法》第一百零八 条，立案处罚。	11月15日
HB-09-235	10月13日	廊坊市	霸州市	杨芬港镇 陈家堡北	杨芬港镇 陈家堡北 一秸秆焚 烧点	霸州市杨芬 港镇陈家堡 北	露天焚烧	现场检查时，发现约 100 亩田地上正在 进行秸秆燃烧。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日
HB-09-236	10月2日	廊坊市	霸州市	杨芬港镇 许家堡村	润福祥五 金加工厂	河北省霸州 市杨芬港镇 许家堡村	治污设施不 正常运行	现场检查时该企业正在生产，存在问 题：1. 喷漆房未密闭；2. 3 个喷漆房均 在作业，仅 1 个喷漆房开启水帘，另两 个喷漆房水帘水池中无水；3. 喷漆作业 过程中，VOCs 收集治理设施未开启，有 机废气直排；4. 工人现场开启光氧设备 后，由于布袋除尘损坏，废气经烟囱底 部缝隙排出，厂外有强烈的刺鼻性气 味。	调查核实，依法查处，符 合移送行政拘留条 件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-237	10月13日	廊坊市	霸州市	杨芬港镇 许家堡村	霸州市许家堡村无名纸箱厂	中国河北省廊坊市霸州市杨芬港镇许家堡村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在作业，该厂主要从事包装箱生产，发现主要问题如下：1. 该厂有包装箱印刷工艺，生产过程中有 VOCs 产生，未安装任何污染防治设施，未提供任何环保手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-238	10月13日	廊坊市	霸州市	杨芬港镇 许家堡村	霸州市杨芬港镇安瑞自行车配件加工厂	河北省廊坊市霸州市杨芬港镇许家堡村	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，该企业主要进行自行车配件加工、销售。主要问题如下：自行车配件喷漆工艺，产生大量 VOCs 废气，虽有光氧催化设备，但未开启。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日