

附件

廊坊市大厂回族自治县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-239	10月11日	廊坊市	大厂回族自治县	陈府镇	大厂回族自治县陈府大通肯特家具厂	中国河北省廊坊市大厂回族自治县陈府镇许官屯小学附近	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，具备恢复使用能力；2. 切割等工序产生的粉尘未设置收集和处置设施，粉尘无组织排放。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-240	10月1日	廊坊市	大厂回族自治县	大厂镇	大厂回族自治县方圆加油站	中国河北省廊坊市大厂回族自治县大厂县袁庄村夏安路西侧	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，物理烟道未切割，管道未断开具备使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-241	10月7日	廊坊市	大厂回族自治县	大厂镇	大厂回族自治县大 马庄冠宇 冷库储存 中心	中国河北省 廊坊市大厂 回族自治县 大厂镇大马 庄村	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的 燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆 除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-242	10月7日	廊坊市	大厂回族自治县	大厂镇	大厂回族自治县城 关新大众 厨房用品 商店	中国河北省 廊坊市大厂 回族自治县 大厂镇小厂 村 X752(侯 谭线)县道	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的 燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆 除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-243	10月7日	廊坊市	大厂回族自治县	大厂镇	大厂回族自治小 厂春月家 具城	中国河北省 廊坊市大厂 回族自治县 大厂镇小厂 村 752 县道	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的 燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆 除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-244	10月11日	廊坊市	大厂回族自治县	大厂镇	洁净汽车美容店燃煤锅炉	中国河北省廊坊市大厂回族自治县X752(侯谭线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉,锅炉烟道和蒸汽管道未拆除,锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HB-09-245	10月11日	廊坊市	大厂回族自治县	大厂镇	小务定兴汽车修理厂	中国河北省廊坊市大厂回族自治县侯谭线与101乡道交界	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉,锅炉烟道和蒸汽管道未拆除,锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日
HB-09-246	10月3日	廊坊市	大厂回族自治县	高新区	大厂回族自治县正大石油有限公司	河北省廊坊市大厂回族自治县G102(京哈公路)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业正在生产,存在问题:一台1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰,烟道未切割,管道未断开,具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-247	10月2日	廊坊市	大厂回族自治县	高新区	大厂县祁各庄镇小八百村南无名渣场	河北省廊坊市大厂回族自治县X752(侯谭线)	物料堆场未落实扬尘治理措施	检查时发现，露天堆放石灰、炉渣，无任何遮挡、覆盖等防治设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-248	10月12日	廊坊市	大厂回族自治县	高新区	大厂回族自治县夏垫永兴鸿运饭庄	河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫商业街	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-249	10月3日	廊坊市	大厂回族自治县	高新区	大厂回族自治县胜利水泥构件制品有限公司	中国河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇北王庄村东	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：生产过程中下料工序，设置有布袋除尘器，但废气未能得到有效收集处理，无组织排放明显，车间粉尘污染严重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-250	10月2日	廊坊市	大厂回族自治县	祁各庄镇	廊坊荣春源喷涂有限公司	中国河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄乡八百户村小八百户南	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 固化工序未设置收集和处置设施，废气无组织排放；2. 喷涂工序收集及处置粉尘设施运行不正常，地面洒落粉尘较多；3. VOCs 催化燃烧系统未安装。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-251	10月2日	廊坊市	大厂回族自治县	祁各庄镇	大厂回族自治县思创金属结构有限公司	中国河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇厂谭新路南侧	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业未生产，焊接工序烟气收集系统运行不正常，需完全堵塞少量收集口，才能保证收集设施正常运行，生产车间部分焊接工序未在烟气收集系统设施处工作，烟气未能有效收集处理。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-252	10月2日	廊坊市	大厂回族自治县	祁各庄镇	京东电子城门前工地	中国河北省廊坊市大厂回族自治县京东电子城门口	未落实VOCs整治要求	现场检查时在施工，发现问题：京东电子城门前工地施工时露天喷漆，无组织排放，周边气味刺鼻。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-253	10月2日	廊坊市	大厂回族自治县	祁各庄镇	大厂回族自治县栖息之家门窗有限公司	中国河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇毛庄村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 热熔胶工序未配备 VOCs 收集和处置设施，废气无组织排放；2. 焊接工序未安装烟气收集和处置设备，烟气无组织排放；3. 切割工序未配备粉尘收集和处置设施，粉尘无组织排放；4. 露天切割钢材，无任何防护设施，粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-254	10月2日	廊坊市	大厂回族自治县	祁各庄镇	北京星海钢琴集团有限公司大厂分公司	河北省廊坊市大厂回族自治县祁各庄镇	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该企业因国庆放假暂停生产，有一台1蒸吨的燃煤锅炉未使用，但烟囱及管道未拆除，具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-255	10月2日	廊坊市	大厂回族自治县	邵府镇	大厂回族自治县嘉立粉末涂料有限公司	中国河北省廊坊市大厂回族自治县英才路	排污口不规范	现场检查时，该企业未生产，发现问题：1. 经过环评批复，该企业生产应设一根15m高排气筒，实际现场检查发现，生产线磨粉机工序的布袋除尘设施未接入总排放口，直排车间，导致无组织排放。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-256	10月7日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇	大厂回族自治县夏垫李记馒头房	中国河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇陈辛庄村712县道	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-257	10月7日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇	齐海防家具厂	中国河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇祁屯村东方丽城住宅小区B区东侧	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要为橱柜生产加工，存在问题：1.切割工序无粉尘收集和处置设施，室外粉尘满天，车间内粉尘堆积严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-258	10月12日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇	大厂回族自治县夏垫腾达汽车维修服务中心	中国河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇芮屯村东	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-259	10月3日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇G102国道煤矿路口	夏垫镇G102国道煤矿路口道路施工工地	中国河北省廊坊市大厂回族自治县102国道煤矿路口	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该道路建设工地正在作业，渣土露天堆放未采取任何防扬尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	10月31日
HB-09-260	10月3日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇大棋盘村	孔雀城楼盘工地	大厂县夏垫镇大棋盘村孔雀城楼盘前	未安装治污设施	现场检查时，现场正施工作业，存在问题：1.正在切割作业，无任何污染防治措施，现场产生大量粉尘，对周边污染严重；2.正在焊接作业，现场产生焊接烟气，无任何污染防治措施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-261	10月12日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇高新区	夏垫镇王东筛沙厂	中国河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇华夏南路农业银行对面	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，企业未生产，现场发现有生产痕迹，物料露天堆放，筛沙设施露天作业，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-262	10月3日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇煤矿路	大厂回族自治县建恒工贸有限公司	中国河北省廊坊市夏垫镇永太辛村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.焊接工艺烟气收集处理设施未开启，治理设施不正常运行；2.在未安装烟气收集处理设施点作业，废气无组织排放。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-263	10月3日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇煤矿路口以北约700米（河北明华照明科技有限公司以北约300米）	夏垫镇煤矿路口以北约700米处一无名料场	中国河北省廊坊市大厂回族自治县煤矿路	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，未采取有效防治措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-264	10月7日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇祁屯村东方丽城住宅小区B栋东侧	邱士琴石材加工厂	河北省廊坊市大厂回族自治县首创大街	未安装治污设施	经检查，该企业正在生产，存在问题：1.石材切割打磨工序无任何污染防治设施，现场粉尘满天，污染严重；2.石材加工噪声污染严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-265	10月3日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇太辛村	大厂回族自治县夏垫镇阳阳家具店	夏垫镇永太辛村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.焊接工序未设置收集和处置设施，焊接烟气无组织排放；2.刷漆工序未设置收集和处置设施，VOCs无组织排放；3.切割工序产生大量粉尘，无收集处置设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-266	10月3日	廊坊市	大厂回族自治县	夏垫镇夏垫北街	夏垫镇夏垫北街露天焚烧点	中国河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫北街	露天焚烧	现场检查时，正在露天焚烧电线。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日