

附件

廊坊市广阳区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
----	------	---	----	------------	-----------	-------	------	----------	------	------

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-297	10月3日	廊坊市	广阳区	北旺乡	廊坊瑞鑫伟业汽车销售有限公司	中国河北省廊坊市广阳区爱民东道318	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，有两个喷漆房，喷漆工序未作业，发现问题主要如下：1.喷漆作业工序产生的VOCs喷漆废气首先经喷淋除尘后，经光氧催化后，经15m烟囱高空排放，经现场测试，喷淋设施不能正常运行，喷淋设施水位未变化，观察孔里发现，喷淋时无水流，塑料球未动；2.排污口不规范，无监测平台。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-298	10月2日	廊坊市	广阳区	北旺乡	广阳区北旺乡崔廊线东环再生资源交易市场对面无名渣土场	中国河北省廊坊市广阳区武榆线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，大量渣土露天堆放，我采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-299	10月3日	廊坊市	广阳区	北旺乡	廊坊市乐尚粉末涂料有限公司	廊坊市广阳区北旺乡北旺二村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该企业未生产，但车间有一名工人正在装成品（粉末涂料），现场堆积有大量已生产好的成品，其中熔融挤出设备有残留的挤出物，表明该企业有近期生产迹象。熔融挤出工序会产生VOCs废气，收集后经光氧设备处理后经烟囱排放，但现场检查时，VOCs废气收集装置电机无法启动，光氧处理设备电机无法启动，整个VOCs废气处理系统无法正常运行。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-300	10月3日	廊坊市	广阳区	北旺乡	廊坊市奥纳威装饰装修公司	廊坊市广阳区北旺乡吴堤村东口(张顺家)	排污口不规范	现场检查时,该企业正在生产,主要从事家具生产。主要问题如下:1.粉尘排放口不规范,布袋除尘器排气烟囱只有两节多,每节4m,总高度约8-10m,不足15m,不符合要求,据企业负责人介绍由于大风把烟囱吹折。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-301	10月3日	廊坊市	广阳区	经济开发区	北京华美尔木业有限公司廊坊分公司	河北省廊坊市广阳区物华道	治污设施不正常运行	现场检查时,该企业正在生产,主要发现问题:该企业加胶覆膜热压整型设备正在运行,但VOCs光氧焚烧处理设施未运行,工人看到督查人员后开启处理设施,大约5分钟后启动。	调查核实,依法查处,符合移送公安行政拘留条件的,及时移送。	11月15日
HB-09-302	10月8日	廊坊市	广阳区	九州镇	广阳区九州镇九州家具城	中国河北省廊坊市广阳区九州镇九州村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时,发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉,锅炉烟道和蒸汽管道未拆除,锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务,按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-303	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇西 华村农田 内秸秆焚 烧点	中国河北省 廊坊市广阳 区万庄乡西 华营村	露天焚烧	现场检查时发现，农田内正在焚烧秸 秆。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	10月31日
HB-09-304	10月1日	廊坊市	广阳区	万庄镇	梁宝义服 装厂	广阳区万庄 镇首都环线 高速	未安装治污 设施	现场检查时该企业正在生产，使用三台 生物质燃料锅炉，主要问题如下：均使 用水浴除尘，未安装布袋除尘器，厂房 外墙可见明显烟气熏黑痕迹。	按环评批复要求安装治 污设施，并确保正常使 用。存在违法生产行为 的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-305	10月1日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇政 府东侧道 路施工	万庄镇	建筑工地未 落实“六个 百分百”要求	现场检查时正在作业，雾炮车未使用， 现场扬尘明显。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第 一百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-306	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇西华营村垃圾焚烧点	河北省廊坊市广阳区万庄镇西华营村	露天焚烧	现场检查时，该垃圾堆放点在焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-307	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇西华营村永兴养殖场内无名废塑料加工厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇西华营村永兴养殖场内	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该废塑料加工厂未生产，工人正在分剪废塑料，有一台大型热熔设备，电源接通，具备生产能力；车间内可见原材料，辅料以及成品，无手续无污染处理设备。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-308	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇西华营村无名服装厂	中国河北省廊坊市广阳区万庄镇	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，厂房面积约4000平方米，该企业未能提供任何手续，使用一台生物质燃料锅炉，主要问题如下：使用水浴除尘，未安装布袋除尘器。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-309	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	广阳区万庄镇红寺村顺德街胡友印刷厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇红寺村顺德街	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该印刷厂未生产，但具备生产能力。存在问题：1. 无环保手续，染印工序 VOCs 废气未安装 VOCs 废气收集处理设施；大门口空地上可见倾倒的废染料。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-310	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	广阳区万庄镇红寺村孙长秀家无名家具厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇红寺村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该家具厂未生产，该家具厂厂区约有 1000 平米，厂内有大量成品、半成品家具，该厂电力设施齐备，有喷漆工具，具备随时生产能力。存在问题：1. 该厂厂区内有 2 个喷漆房，有大量油漆桶，包括有油漆的漆桶和废油漆桶，喷漆房内生产痕迹明显，现场油漆味较浓，未见任何 VOCs 废气污染防治设施。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-311	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇柴孙洼村德昌五巷付广奇家无名家具厂	万庄镇柴孙洼村德昌五巷付广奇家	新发现清单外“散乱污”	现场检查时未生产,该企业主要从事家具生产,无任何手续,现场有前期生产废料,喷漆房有喷涂痕迹,热熔覆膜机和切割机电源都联通,具备生产能力,未安装有机废气治理设施;该生产厂房为租赁,房东为付广奇,房东现场检查时切断电源。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日
HB-09-312	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇王跃汽车维修部	河北省廊坊市广阳区柴孙洼村德昌五巷	未落实VOCs整治要求	现场检查时,该维修部未作业,存在问题:喷漆房门口停有一辆待喷漆车辆,喷漆房有喷漆痕迹,有车用漆桶,喷枪等设备,但未安装喷漆VOCs收集治理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HB-09-313	10月5日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇大伍龙三村王书义家具厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇大伍龙三村东口路北	新发现清单外“散乱污”	现场检查时该家具厂未生产,具备生产能力,现场发现有成品油漆桶和部分废油漆桶,厂房内堆有半成品,生产痕迹明显。存在问题:1.喷漆工序未安装VOCs废气收集处理设备,2.检查时不能提供任何手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔;整改类“散乱污”限期完成整治任务,经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-314	10月5日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市油 星钻井泥 浆助剂有 限公司	廊坊市广阳 区万庄镇马 坊村	工业粉尘无 组织排放	现场检查时设备在运行，生产线运行中产生的粉尘未能有效收集处理，粉尘无组织排放明显。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-315	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广 阳区万庄 镇稽察村 十字街26 号斜对面 无名防水 涂料分装 厂	河北省廊坊 市广阳区万 庄镇稽察村 十字街26 号斜对面	未安装治污 设施	现场检查时，该防水涂料厂正在进行分装作业。存在问题如下：该厂对大桶防水涂料进行分装，分装过程中有VOCs废气产生，未安装废气处理设备，现场有较重刺鼻气味。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-316	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市航 通精密机 械制造有 限公司	河北省廊坊 市广阳区万 庄镇伊指挥 营村5队希 望十三巷4 号	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-317	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇伊指挥营村无名经营店	河北省廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，该小吃店正在营业，存在问题：现场有燃煤堆放，一台0.2蒸吨燃煤锅炉正在使用，未拆除。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-318	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营村无名石材加工厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营村	未安装治污设施	现场检查时，该石材加工厂正在进行石材打磨，存在问题：石材打磨过程中有粉末产生，该厂未安装任何粉尘收集设施，厂区粉尘污染严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-319	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇稽察村无名乳胶分装厂	中国河北省廊坊市广阳区万庄镇稽察村	未落实VOCs整治要求	现场检查时，该厂正在进行防水胶分装作业，场地上堆放大量已分装好的防水胶，现场有分装用的管道和许多空的小桶，分装过程中有VOCs废气产生，现场刺激性气味浓烈，无任何收集处理设施。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-320	10月10日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇合顺营村万庄农场无名家具厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇合顺营村万庄农场内	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业主要从事木质门生产、销售，督查人员进到厂区，发现厂区大部分厂区是空的，无机器设备，但原喷漆房仍未废弃，油漆味仍较重。随后督查人员进入一幢二层楼的建筑，发现房间正在加工家具，房间内有个风扇正在运转；发现一楼房间里都在从事家具各个环节的生产，在二楼也发现了木制品加工房间。督查人员还发现在一楼现场有少量木制成品；现场有大量成品油漆和废弃油漆桶，有喷漆工具，房间有明显喷漆痕迹，有待喷的半成品，未安装任何VOCs废气收集处理设施，油漆味浓烈；检查时该厂未能提供任何手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-321	10月12日	廊坊市	广阳区	万庄镇	广阳区万庄镇草厂村无名筛沙厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇草厂村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时该筛沙厂未生产，存在主要问题：该堆场约3000平方米，覆盖面积不足50%，有筛沙工序，未安装粉尘收集设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-322	10月12日	廊坊市	广阳区	万庄镇	北京万事好包装科技有限公司廊坊分公司	河北省廊坊市广阳区万庄镇万庄粮站院内	治污设施不正常运行	检查时该企业正在生产，该企业主要从事保鲜塑料膜加工。主要问题如下：1. 该企业发泡压塑工序VOCs废气收集设施未开启，现场不能启动废气处理设施，厂房内气味刺鼻，据现场操作工人说，该废气处理设施启动开关坏了，还没有修好；2. 发泡压塑工序正在生产，有VOCs废气产生，检查时未开启废气处理设施，督查人员到达现场后约2分钟才启动该设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-323	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	万庄镇伊指挥营村无名印刷厂	中国河北省廊坊市广阳区	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，不能提供任何手续。主要问题如下：该企业有印刷和喷漆工艺，现场有调和的油漆，有喷枪等作业工具，生产过程中产生VOCs废气，但无VOCs废气收集处理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-324	10月12日	廊坊市	广阳区	万庄镇	广阳区万庄镇獮户营村黑加油点	中国河北省廊坊市广阳区万庄镇獮户营村	黑加油站	现场检查时，一辆小的厢式货车上装有2台加油机，1台汽油机，1台柴油机，2把加油枪，无相关手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-325	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	高家营村高海学铁铤铁门加工厂	中国河北省廊坊市广阳区万庄镇	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，主要问题如下：1. 露天喷漆，现场有大量废油漆桶，通道两边墙壁油漆痕迹明显；2. 现场有大量电焊条，焊接废气未经任何收集处理；3. 切割粉尘较重，无粉尘收集设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-326	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	红寺村红福街无名服装加工厂	中国河北省廊坊市广阳区	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在生产，为服装加工厂，有喷印和油印工序。主要问题如下：1. 喷印和油印工序产生 VOCs 废气，但无任何废气收集处理设施，现场有较浓的刺鼻性气味；2. 该企业不能提供任何相关手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-327	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	北京军海润滑油有限公司	中国河北省廊坊市广阳区华中路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业未生产，主要问题如下：机油分装环节未安装 VOCs 废气收集处理设施，现场有较浓的刺鼻味道；未能提供任何手续。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-328	10月7日	廊坊市	广阳区	万庄镇	稽察王村西南角无名猪皮加工厂	中国河北省廊坊市广阳区	经营性炉灶	现场检查时，该企业正在生产，主要问题如下：1. 厂房内正在使用两台经营性燃煤炉。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-329	10月7日	廊坊市	广阳区	万庄镇	稽察王村西南角垃圾焚烧点	中国河北省廊坊市广阳区	露天焚烧	现场检查时，稽察王村西南角垃圾坑内正在露天焚烧垃圾。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-330	10月1日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市凯鹏五金制品有限公司	河北省廊坊市广阳区万庄镇	排污口不规范	现场检查时该企业未生产，主要进行医疗器喷涂作业，该企业有静电喷涂和喷漆作业工序，生产废气收集处理后经烟囱高空排放，4根烟囱中有1根烟囱由4节组成，每节4m，其余3根烟囱均由3节组成，每节4m，每根烟囱为12m，不足15m，据该企业负责人介绍，3根12m烟囱因为是原来建设的，未达到15m高度。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-331	10月12日	廊坊市	广阳区	万庄镇	柳林马坊村一无名面粉生产厂	中国河北省廊坊市广阳区万庄镇柳林马坊村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，该企业为柳林马坊村一无名面粉生产厂。主要问题如下：1. 其中小麦破碎工序产生大量粉尘，但未安装任何粉尘收集处理设施，生产粉尘通过窗户直接排入外环境。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-332	10月4日	廊坊市	广阳区	万庄镇	高家营村 邓宇门窗 加工厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇高家营村	未安装治污设施	现场检查时未生产，该企业主要生产塑料门窗，存在问题：加胶热融焊接工序未安装废气治污收集设施；切割工序未安装布袋除尘器设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-333	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇锐海布艺加工厂	河北省廊坊市广阳区万庄镇西华营村华中路东189号	经营性炉灶	现场检查时，该企业主要从事服装加工生产，现场有2台经营性炉灶，正在烧煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务。	10月31日
HB-09-334	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营村无名喷漆企业	中国河北省廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营村	拒绝检查	现场检查时，该企业正在生产，大门外能听到机器运转的声音，并能闻到浓烈的油漆味；督查人员敲门并表明身份，无人开门，从大门上小洞能看到厂区内有几个工人在厂内走动，督查人员一直敲门并表明身份，10余分钟过去，仍然未开门；督查人员从围墙上看到有工人从车间出来，督查人员再次表明身份要求开门接受环保检查，仍然拒不开门，20分钟后，仍未开门。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-335	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	廊坊市月 纳曼科技 有限公司	中国河北省 廊坊市广阳 区万庄镇伊 指挥营村西 北二巷	新发现清单 外应淘汰燃 煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的 燃煤锅炉，锅炉烟道和蒸汽管道未拆 除，锅炉具备恢复使用能力。	严格按照要求完成锅炉淘 汰或改造任务，按环评批 复要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	10月31日
HB-09-336	10月9日	廊坊市	广阳区	万庄镇	伊指挥营 村(西北二 巷)无名家 具厂	中国河北省 廊坊市广阳 区万庄镇伊 指挥营村	新发现清单 外“散乱污”	现场检查时，该企业正在生产，该企业 主要从事家具生产、销售，该企业不能 提供任何手续。主要问题如下：该企业 有喷漆工序，有VOCs废气产生，无任 何污染防治设施；现场有喷枪、油漆和 废油漆桶，有待喷的产品。	淘汰类“散乱污”按照“两 断三清”标准关停取缔； 整改类“散乱污”限期完 成整治任务，经相关部门 会审签字后方可恢复生 产。	10月31日
HB-09-337	10月3日	廊坊市	广阳区	新开路街 办处	和平饭店	河北省廊坊 市广阳区和 平路99号	其他涉气环 境问题	现场检查时，正在施工，有明显噪声， 饭店施工现场堆有涂料桶、油漆桶，信 访情况基本属实。	调查核实，责令整改。	10月31日