

附件

廊坊市永清县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-411	10月6日	廊坊市	永清县	别古庄	梦琪钣金修理厂	中国河北省廊坊市廊坊市永清县别古庄镇	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，该企业正在进行作业。发现主要问题如下：1. 现场工人正在露天对车辆喷漆，未安装任何废气收集处理设施，现场油漆味浓烈，现场有大量的废油漆桶，有喷枪等作业工具，地面有喷漆痕迹。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-412	10月6日	廊坊市	永清县	别古庄村	别古庄无名橡胶粉末加工厂	中国河北省廊坊市永清县别古庄镇别古庄村	新发现清单外“散乱污”	现场检查时，该企业未生产。发现的主要问题如下：1. 现场电源接通，有橡胶原料、生产设备，具备生产能力，现场约有成品 300 余袋；2. 该企业生产过程中有橡胶废气产生，现场橡胶废气味浓烈，无任何废气收集处理设施；3. 现场未提供任何手续。	淘汰类“散乱污”按照“两断三清”标准关停取缔；整改类“散乱污”限期完成整治任务，经相关部门会审签字后方可恢复生产。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-413	10月6日	廊坊市	永清县	别古庄镇	永清县别古庄镇别古庄村一无名木制品厂	河北省廊坊市永清县别古庄镇别古庄村	未安装治污设施	现场检查时正在生产, 未能提供环保手续, 该厂主要从事木制品生产、销售。发现的问题如下:1. 该企业主要有下料、打磨工序, 有粉尘产生, 未安装任何粉尘收集设施, 整个厂区内粉尘较厚。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	11月15日
HB-09-414	10月12日	廊坊市	永清县	别古庄镇	永清县绿达无纺布有限公司	河北省廊坊市永清县别古庄镇大猴庄村	未安装治污设施	现场检查时该企业正在生产, 主要经营无纺布生产。主要问题如下: 未安装布袋除尘收集处理设施, 粉尘呈无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施, 并确保正常使用。存在违法生产行为的, 依法立案处罚。	11月15日
HB-09-415	10月12日	廊坊市	永清县	别古庄镇	廊坊友盛工贸有限公司	河北省廊坊市永清县别古庄镇辛务村北	治污设施不正常运行	现场检查时, 该企业正在生产, 该企业主要从事金属包装生产、销售。主要问题如下: 该企业有塑料膜热压工序, 有VOCs废气产生, 废气收集处理设施未开启, 厂房内漆味刺鼻, 在检查人员到场时, 废气处理设施才开启。	调查核实, 依法查处, 符合移送公安行政拘留条件的, 及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-416	10月6日	廊坊市	永清县	别古庄镇 别古庄村	廊坊言成 建筑工程 材料有限公司	河北省廊坊市永清县别古庄镇别古庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时该企业正在生产，存在问题如下：1.生产车间输送带未完全密闭，车间内尘雾弥漫；2.下料口皮带输送机未密闭，现场粉尘较重。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-417	10月6日	廊坊市	永清县	曹家务村	永清县曹家务派出所对面无名堆砂场	河北省廊坊市永清县曹家务村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，永清县曹家务派出所对面无名堆砂场将部分砂料堆放在道路旁，堆场内外砂料均未落实覆盖、洒水等抑尘措施，存在扬尘污染隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-418	10月8日	廊坊市	永清县	管家务回族乡	管家务回族乡南北陈村东侧无名生物质燃料厂	河北省廊坊市永清县管家务回族乡南北陈村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该生物质燃料企业未生产，但具备生产能力。存在问题：原料破碎工序未安装粉尘收集设施，皮带输送机未密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-419	10月8日	廊坊市	永清县	管家务回族乡管家务村	永清县长泽混凝土有限公司	中国河北省廊坊市永清县管家务回族乡管家务村	工业粉尘无组织排放	现场检查时正在生产，主要问题如下：皮带输送机正在运行，未完全密闭，露天作业，无降尘抑尘设施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-420	10月8日	廊坊市	永清县	管家务回族乡南北陈村	永清县京永化工有限公司	廊坊市永清县管家务回族乡南北陈村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业主要从事泡花碱生产、销售，检查期间，该企业未生产，但是具备生产能力。主要问题如下：1. 皮带传送带未密闭；2. 未安装粉尘收集处理设备，地面粉尘堆积厚重；3. 车间未完全密闭，粉尘逸出排入外环境。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-421	10月8日	廊坊市	永清县	管家务回族乡南北陈村	廊坊美玉瓷业有限公司	廊坊市永清县管家务回族乡南北陈村南口公路南侧	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产，主要问题如下：其中烤花窑工艺正在生产，该工序产生VOCs废气，但VOCs废气收集处理设施未运行，督查人员到现场后才开启，督查人员用手摸VOCs处理设施的电动机机壳，机壳是冷的。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-422	10月8日	廊坊市	永清县	管家务乡	永清县红日胜包装制品有限公司	河北省廊坊市永清县管家务乡柳园村	治污设施不正常运行	现场检查时正在生产，存在主要问题：该企业焊接工序有焊烟废气产生，但未开启移动式焊烟净化机，也无其他废气处理设施，督查人员要求开启移动式焊烟净化机，企业工作人员未能开启，随后承认该移动式焊烟净化机坏了。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-423	10月8日	廊坊市	永清县	管家务乡	永盛面粉厂	河北省廊坊市永清县管家务乡南北陈村	未安装治污设施	现场检查时该面粉厂正在生产，存在问题：面粉进料口及出料口未安装粉尘收集设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-424	10月8日	廊坊市	永清县	管家务乡	京泉库板厂	河北省廊坊市永清县管家务乡胡其营村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业主要从事冷库库板生产，现场检查时正在生产。存在问题如下：该企业发泡生产工序有VOCs废气产生，督查人员到现场时治污设施未开启，企业工作人员随后才启动。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-425	10月12日	廊坊市	永清县	管家务乡	河永清县管家务乡北胡其营无名木料加工厂	河北省廊坊市永清县管家务乡北胡其营	未安装治污设施	现场检查时该厂正在生产，该厂主要从事房廊柱子生产，存在主要问题：生产过程中有下料，打磨工序，有大量粉尘产生，未安装粉尘收集设施，现场粉尘严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-426	10月8日	廊坊市	永清县	韩村镇	廊坊市泉鑫农业机械有限公司厂房内	河北省廊坊市永清县韩村镇姜志营村兴隆街5街6号	未安装治污设施	现场检查时该企业未生产，现场发现有成品油漆桶和废油漆桶，具备生产能力。存在主要问题如下：厂房内有喷漆房，喷漆房和厂区里外地面均有喷漆痕迹，未安装VOCs废气收集设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-427	10月8日	廊坊市	永清县	韩村镇楼台村	廊坊市永清县韩村镇楼台村无名寿材厂	中国河北省廊坊市韩村镇楼台村	未安装治污设施	现场检查时正在生产，该厂有喷漆工序，现场有喷枪，有油漆产品和废油漆桶，还有大量喷好漆的成品，无有机废气治理设施；有下料工序，无粉尘收集设施，厂区粉尘严重。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-428	10月8日	廊坊市	永清县	韩村镇楼台村	廊坊科奇农业技术开发有限公司	中国河北省廊坊市永清县韩村镇楼台村	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-429	10月8日	廊坊市	永清县	韩村镇楼台村	永清县韩村镇曹韩线东侧无名沙厂	中国河北省廊坊市永清县韩村镇楼台村曹韩线东侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，物料露天堆放，筛分设施露天作业，未采取有效防扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-430	10月8日	廊坊市	永清县	韩村镇楼台村	永清县韩村镇楼台村无名家具厂	中国河北省廊坊市永清县S273(廊霸线)	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时，发现永清县韩村镇楼台村无名家具厂有一台0.1蒸吨以下的燃煤锅炉未淘汰，并有大量燃煤。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-431	10月8日	廊坊市	永清县	韩村镇南石村	廊坊科奇农业技术有限公司	河北省廊坊市永清县韩村镇南石村	未安装治污设施	现场检查时，该企业正在生产，该企业主要经营化纤、玻璃纤维加工生产，主要问题如下：纤维加胶加热加工过程中产生VOCs废气，但未安装VOCs废气收集处理设施，厂房内刺激性气味弥漫。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-432	10月12日	廊坊市	永清县	韩庄镇	廊坊市永清县韩庄镇辛务村无名保温材料厂	河北省廊坊市永清县	新发现清单外应淘汰燃煤锅炉	现场检查时该企业正在生产，该企业有一个0.1蒸吨的经营性燃煤锅炉未拆除，具备使用条件。	严格按照要求完成锅炉淘汰或改造任务，按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	10月31日
HB-09-433	10月7日	廊坊市	永清县	里澜城镇	河北永一水泥制品有限公司内无名生物质燃料厂	河北省廊坊市永清县里澜城镇里澜城村	未安装治污设施	现场检查时该生物质燃料厂正在生产。存在主要问题如下：1. 堆料车间未安装任何设施，现场正在作业，车间内粉尘排放大；2. 生产车间无粉尘收集设施，皮带输送机未封闭，整个车间粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日
HB-09-434	10月7日	廊坊市	永清县	里澜城镇	金盾门业（永清）有限公司	河北省廊坊市永清县里澜城镇里澜城村	治污设施不正常运行	现场检查时该企业正在生产，发现问题如下：1. 检查时正在喷漆，水帘除尘未开启，在督查人员要求才开启运行；2. 有VOCs废气光氧催化设施4套，均未运行，督查人员到达现场后才开启该设施。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-435	10月10日	廊坊市	永清县	里澜城镇	廊坊市永清县里澜城镇里澜城村无名路障厂	河北省廊坊市永清县里澜城镇里澜城村	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时正在生产,该企业主要从事路障生产,未能提供环保手续。发现主要问题如下:1.吹塑工序有VOCs废气产生,未安装任何废气治理设施,厂房地内气味较难闻。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	11月15日
HB-09-436	10月2日	廊坊市	永清县	养马庄村南	永清县梨花包装制品有限公司	中国河北省廊坊市永清县 S273(廊霸线)	排污口不规范	现场检查时,该企业正在生产,搅拌机间歇作业,配备了布袋除尘器,挤出发泡机产生的有机废气经集气罩收集再经等离子净化器处理后通过排气筒排放,经目测,排气筒高度不足15米。	进一步调查核实,符合立案条件的,依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚,同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	10月31日
HB-09-437	10月8日	廊坊市	永清县	永清县 S371 省道西侧	永清县 S371 省道西侧无名生物质燃料生产厂	中国河北省廊坊市永清县	未安装治污设施	现场检查时该企业未生产,但场地存放有生产设备、原料及成品,电源接通,具备生产能力,主要问题如下:皮带运输未密闭,无粉尘收集处理设施,粉尘无组织排放。	按环评批复要求安装治污设施,并确保正常使用。存在违法生产行为的,依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-438	10月8日	廊坊市	永清县	永清县管家务回族乡	永清县长泽混凝土有限公司院内无名加油点	永清县管家务回族乡管家务村	黑加油站	现场检查时，永清县长泽混凝土有限公司院内有一个加油点，有1个扫加油枪，地下有2个加油罐，现场有加油痕迹，未能提供任何手续。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日
HB-09-439	10月2日	廊坊市	永清县	永清镇塔儿营村	永清镇塔儿营村秸秆焚烧点	中国河北省廊坊市永清县兴业街	露天焚烧	现场检查时发现，永清县永清镇塔儿营村东侧田地内正在焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日