

附件

石家庄市栾城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-048	10月3日	石家庄市	栾城区	楼底镇	石家庄市栾城区军营昌盛加油网点	中国河北省石家庄市栾城区楼底镇北留营村南	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在经营，经营许可证批准销售柴油，检查时共有3台加油机，其中一台为柴油机、一台已停用，另有一台贴着车用柴油标签的机器实际为汽油机，未安装油气回收装置。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-049	10月2日	石家庄市	栾城区	楼底镇邵家庄村	方西线邵家庄村南无名砂厂	中国河北省石家庄市栾城区楼底镇邵家庄村方正高级职业中学西侧	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，该砂厂未生产，现场有一条洗砂线，存在问题：沙土石和成品沙大量露天堆放无覆盖，无防尘降尘措施。占地面积约40多亩。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-050	10月6日	石家庄市	栾城区	南高乡	栾城区君红工艺品加工厂	中国河北省石家庄市栾城区南十铺村南小区36号	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该企业正在生产，涉气污染物主要为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。通过UV光解和布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。存在问题：1. 铸模和上色工段VOCs未收集，现场气味较浓；2. 光氧催化设施过滤网损坏未及时更换，仅一组灯管有附着物；3. 打磨车间外有一扇通风窗户上有粉尘直排现象。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-051	10月12日	石家庄市	栾城区	西营乡	S9902 高速西南侧 017 县道沿村西北处砂石堆场	中国河北省石家庄市栾城区 S9902(新元高速)西南侧 017 县道沿村西北处	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-052	10月2日	石家庄市	栾城区	冶河镇	石家庄宁川塑料制品厂	中国河北省石家庄市栾城县东留营村	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业吹膜和涂布车间正在生产，存在问题：吹膜、涂布产生有机废气 UV 光氧催化处理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日