

附件

石家庄市无极县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-070	10月7日	石家庄市	无极县	北苏镇	石家庄开广饲料有限公司	中国河北省石家庄市无极县东庄村	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该企业正在生产，主要从事鸡肉粉、猪肉粉、鸡肉骨粉等的加工销售。废气主要产自粉碎搅拌工序，环评要求，粉碎搅拌工序由除尘器+15米高排气筒处理，检查时粉碎机正在使用，粉碎工序除尘器未接通电源，未在运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-071	10月9日	石家庄市	无极县	大陈乡	泊头村贾力平线缆加工厂	中国河北省石家庄市无极县泊头村	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业正在生产，主要从事线缆生产，废气主要来自塑料热熔工序。有工人正在车间内作业，未提供营业执照和环评有关文件。内有线缆涂塑加工机械两台，已停工，但其中有一台涂塑机和冷却水均有余温，现场未见废气治理设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-072	10月9日	石家庄市	无极县	大陈镇	西东候村 X054县道 南面300 米	中国河北省 石家庄市无 极县	露天焚烧	现场检查时发现，西东候村054县道南300米处有约30米长，1米宽沿路焚烧点痕迹。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	10月31日
HB-09-073	10月4日	石家庄市	无极县	东侯坊乡	石家庄翔 泰客印刷 有限公司	中国河北省 石家庄市无 极县东侯坊 乡东侯坊村 北50米	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，该企业暂时未生产，主要从事包装装潢印刷生产、编织袋加工销售等，废气主要产自热融、印刷、覆膜工段，通过光催化氧化设备处理，检查时企业热融、挤压工段临时停工，光氧催化设施未使用，其他工段未生产，企业负责人承认热融、挤压工段生产时配套的光氧催化设施未使用，现场车间内能闻到异味。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日
HB-09-074	10月6日	石家庄市	无极县	东侯坊乡	河北劲源 肥业有限公司	中国河北省 石家庄市无 极县正港路 36公里处东 侯坊村	未安装治污 设施	现场检查时发现，该企业未生产，主要从事复肥、水溶性肥料、有机肥料等生产销售。废气主要产自粉碎、造粒工序，环评报告明确提出应对这两段工序废气进行收集处理，现场发现粉碎工序未安装治污设施。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-075	10月10日	石家庄市	无极县	郭家庄镇	穆家庄村 后北焦长城 面业东某沙场	中国河北省 石家庄市无 极县郭家庄 镇穆家庄村	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-076	10月10日	石家庄市	无极县	郭庄镇	无极县泰昌装饰材料有限公司	中国河北省 石家庄市无 极县郭庄镇 穆家庄村村西	治污设施不 正常运行	现场检查时发现，企业正在生产，主要从事装饰材料加工销售。废气主要有搅拌和切割工序产生的粉尘，以及加热挤出工序产生的有机废气，2台挤出生产线正在运行，有工人在作业，挤出设备产生的废气由配套安装的集气罩+UV光解+高空排放，检查过程中，该治理设施的风机未启动，治理设施未运行。	调查核实，依法查处，符合移送公安行政拘留条件的，及时移送。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-077	10月12日	石家庄市	无极县	郝庄乡	无极县建茂家庭农场内无名汽车轴喷漆加工点	无极县郝庄乡东北远村南约500米无极县建茂家庭农场内东北角	未落实VOCs整治要求	现场检查时发现，该喷漆加工点有一名工人正在喷漆作业，喷漆废气未安装治理设施，喷漆废气直接排放。	含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	11月15日
HB-09-078	10月12日	石家庄市	无极县	郝庄乡	无极限郝庄乡西北远村南500米无名沙场	郝庄乡西北远村南	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查发现，物料露天堆放，未采取有效防治扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-079	10月8日	石家庄市	无极县	里城道乡	里城道乡S203学康医院西200米无名加油点	中国河北省石家庄市无极县S203	黑加油站	现场检查时发现，该加油点未营业，未见工作人员，未见营业执照，现场有一油罐和加油枪（有流量表），打开阀门，加油枪有柴油流出。	进一步调查核实，确属经营性黑加油站的，依法取缔。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-080	10月8日	石家庄市	无极县	里城道乡	河北沃鑫生物科技有限公司	中国河北省石家庄市无极县 S203	拒绝检查	现场检查时发现，企业正在生产，检查人员表明身份后，厂区内人员仍拒绝检查，从大门往里看，厂区大门内正前方能看到大量烟雾，烟雾南面有一疑似除尘排气筒下方有大量粉尘，之后，烟雾和排气筒下方的粉尘消失。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第九十八条处罚。	10月31日
HB-09-081	10月9日	石家庄市	无极县	里城道乡	河北厚榆家具有限公司	无极县东池阳村村东定魏线职教中心对面	未安装治污设施	现场检查时发现，该企业未生产，主要从事家具、室内套装门加工销售，环评要求切割、平刨裁板、砂光打磨工序废气通过集气罩收集，经布袋除尘器+15米高空排放，存在以下问题：1. 厂区总电源有电，粉尘治理设施风机不能启动，车间内有明显生产痕迹，堆放大量原料，气泵处于充气状态；2. 有15台生产设备和吸尘软管未接通（其中5台有明显生产迹象）；3. 厂区南面车间一台切割机未安装粉尘治理设施，有生产痕迹；4. 厂区北面车间西北角约有300平米封闭车间，由木门关闭，企业当事人以找不到钥匙为由拒绝检查，从门缝处能闻到油漆味。成品仓库存放的产品有油漆工序。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-082	10月11日	石家庄市	无极县	里城道乡	定魏线 S203 西边 蓝海防水 建材有限公司北侧 无名沙场	中国河北省 石家庄市无 极县 S203	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时发现，物料露天堆放，未采取有效防止扬尘措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-083	10月11日	石家庄市	无极县	里城道乡	石家庄里 工机械有 限公司	中国河北省 石家庄市无 极县 S203 里城道乡里 城道村西 500 米	未安装治污 设施	现场检查时发现，该企业正在生产，主要从事工程机械、农用机械加工销售，废气主要为焊接烟尘和喷漆废气，车间内约有 20 余台焊机和 3 个气喷枪，堆放有桶装油漆（其中有数个桶装油漆已开盖），挂件有新鲜喷漆痕迹，现场能闻到油漆味，焊接烟尘和喷漆废气未安装任何废气收集治理设施，直接排放，车间地面有大量粉尘。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	11月15日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-084	10月11日	石家庄市	无极县	里城道乡	无极县鸿腾装饰材料厂	中国河北省石家庄市无极县S203里城道乡赵正寺村	未安装治污设施	现场检查时发现，该厂正在生产，主要从事装饰材料加工销售，废气主要产自裁板、修边工序和涂胶冷压工序。环评明确要求，裁板、修边工序粉尘通过布袋除尘+15米排气筒措施处理，涂胶冷压工序废气通过UV光解+15米排气筒处理，现场检查发现涂胶冷压工序未安装治污设施，废气未经收集处理直接排放。	按环评批复要求安装治污设施，并确保正常使用的，依法立案处罚。	11月15日