

附件

唐山市路北区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-144	10月3日	唐山市	路北区	韩城后新庄村	唐山市路北区锦丰加油站(普通合伙)	韩城后新庄村北唐通公路路南	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时,该加油站正在正常营业,储油库的油气回收后处理装置未运行。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-145	10月3日	唐山市	路北区	河北省唐山市路北区韩城镇东	唐山博大铸造厂	河北省唐山市路北区韩城镇东	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，待检查人员进车间检查时，立即停止了作业，现场车间内风扇开启，粉尘明显，除尘设备电机处于冷却状态。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日
HB-09-146	10月4日	唐山市	路北区	河北省唐山市路北区银河路东侧	唐山市公共交通总公司银河路车场加油站	河北省唐山市路北区银河路	未安装油气回收装置或装置不正常运行	现场检查时，该加油站正在对外营业，存在以下问题：1. 未安装油气回收装置。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	10月31日

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-09-147	10月8日	唐山市	路北区	唐山路北区韩城镇薛庄村	唐山市福达混凝土有限公司	唐山路北区韩城镇薛庄村	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该公司正在生产。存在以下问题：1. 物料库房门处于打开状态，内仅有的除尘喷淋设施已损坏，无法使用，库房内粉尘明显；2. 厂区未及时喷水，有扬尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	10月31日